

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000622-2201

CDA MOTOR CENTER
NIT 991085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

FECHA: Fecha de prueba: 2023-01-31

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO: Nombre o razón social: MARIN RINCON HERMAN LEANDRO
Documento de identidad: CC (X) NIT () CE () No: 111390322
Dirección: CALLE 21 # 11A - 13 Teléfono: 3152264977 Ciudad: CALI Departamento: VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO: Marca: RENAULT Clase: CAMIONETA Modelo: 2022 Color: BLANCO GLACIAL (V) Cauda: 1586 Kilometros: 5821
Placa: ES2985
Tipo de licencia: PÚBLICO No. Licencia: 18024415619 Combustible: GASOLINA Empresa: MARIN RINCON STEVEN HERNARDO



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Mínimo		Unidad	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
54,6	%			1780	N	1650	N	3,8	%	30	%
5,6"	%			1380	N	1500	N	14,5	%	30	%

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		Unidad	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Inspección Visual													
G1	CUMPLE	G5	CUMPLE	G9	CUMPLE	G13	CUMPLE	G17	CUMPLE	G21	CUMPLE	G25	CUMPLE
G2	CUMPLE	G6	CUMPLE	G10	CUMPLE	G14	CUMPLE	G18	CUMPLE	G22	CUMPLE	G26	CUMPLE
G3	CUMPLE	G7	CUMPLE	G11	CUMPLE	G15	CUMPLE	G19	CUMPLE	G23	CUMPLE	G27	CUMPLE
G4	CUMPLE	G8	CUMPLE	G12	CUMPLE	G16	CUMPLE	G20	CUMPLE	G24	CUMPLE	G28	CUMPLE
G5	CUMPLE	G9	CUMPLE	G13	CUMPLE	G17	CUMPLE	G21	CUMPLE	G25	CUMPLE	G29	CUMPLE
G6	CUMPLE	G10	CUMPLE	G14	CUMPLE	G18	CUMPLE	G22	CUMPLE	G26	CUMPLE	G30	CUMPLE
G7	CUMPLE	G11	CUMPLE	G15	CUMPLE	G19	CUMPLE	G23	CUMPLE	G27	CUMPLE	G31	CUMPLE
G8	CUMPLE	G12	CUMPLE	G16	CUMPLE	G20	CUMPLE	G24	CUMPLE	G28	CUMPLE	G32	CUMPLE
G9	CUMPLE	G13	CUMPLE	G17	CUMPLE	G21	CUMPLE	G25	CUMPLE	G29	CUMPLE	G33	CUMPLE
G10	CUMPLE	G14	CUMPLE	G18	CUMPLE	G22	CUMPLE	G26	CUMPLE	G30	CUMPLE	G34	CUMPLE
G11	CUMPLE	G15	CUMPLE	G19	CUMPLE	G23	CUMPLE	G27	CUMPLE	G31	CUMPLE	G35	CUMPLE
G12	CUMPLE	G16	CUMPLE	G20	CUMPLE	G24	CUMPLE	G28	CUMPLE	G32	CUMPLE	G36	CUMPLE
G13	CUMPLE	G17	CUMPLE	G21	CUMPLE	G25	CUMPLE	G29	CUMPLE	G33	CUMPLE	G37	CUMPLE
G14	CUMPLE	G18	CUMPLE	G22	CUMPLE	G26	CUMPLE	G30	CUMPLE	G34	CUMPLE	G38	CUMPLE
G15	CUMPLE	G19	CUMPLE	G23	CUMPLE	G27	CUMPLE	G31	CUMPLE	G35	CUMPLE	G39	CUMPLE
G16	CUMPLE	G20	CUMPLE	G24	CUMPLE	G28	CUMPLE	G32	CUMPLE	G36	CUMPLE	G40	CUMPLE
G17	CUMPLE	G21	CUMPLE	G25	CUMPLE	G29	CUMPLE	G33	CUMPLE	G37	CUMPLE	G41	CUMPLE
G18	CUMPLE	G22	CUMPLE	G26	CUMPLE	G30	CUMPLE	G34	CUMPLE	G38	CUMPLE	G42	CUMPLE
G19	CUMPLE	G23	CUMPLE	G27	CUMPLE	G31	CUMPLE	G35	CUMPLE	G39	CUMPLE	G43	CUMPLE
G20	CUMPLE	G24	CUMPLE	G28	CUMPLE	G32	CUMPLE	G36	CUMPLE	G40	CUMPLE	G44	CUMPLE
G21	CUMPLE	G25	CUMPLE	G29	CUMPLE	G33	CUMPLE	G37	CUMPLE	G41	CUMPLE	G45	CUMPLE
G22	CUMPLE	G26	CUMPLE	G30	CUMPLE	G34	CUMPLE	G38	CUMPLE	G42	CUMPLE	G46	CUMPLE
G23	CUMPLE	G27	CUMPLE	G31	CUMPLE	G35	CUMPLE	G39	CUMPLE	G43	CUMPLE	G47	CUMPLE
G24	CUMPLE	G28	CUMPLE	G32	CUMPLE	G36	CUMPLE	G40	CUMPLE	G44	CUMPLE	G48	CUMPLE
G25	CUMPLE	G29	CUMPLE	G33	CUMPLE	G37	CUMPLE	G41	CUMPLE	G45	CUMPLE	G49	CUMPLE
G26	CUMPLE	G30	CUMPLE	G34	CUMPLE	G38	CUMPLE	G42	CUMPLE	G46	CUMPLE	G50	CUMPLE
G27	CUMPLE	G31	CUMPLE	G35	CUMPLE	G39	CUMPLE	G43	CUMPLE	G47	CUMPLE	G51	CUMPLE
G28	CUMPLE	G32	CUMPLE	G36	CUMPLE	G40	CUMPLE	G44	CUMPLE	G48	CUMPLE	G52	CUMPLE
G29	CUMPLE	G33	CUMPLE	G37	CUMPLE	G41	CUMPLE	G45	CUMPLE	G49	CUMPLE	G53	CUMPLE
G30	CUMPLE	G34	CUMPLE	G38	CUMPLE	G42	CUMPLE	G46	CUMPLE	G50	CUMPLE	G54	CUMPLE
G31	CUMPLE	G35	CUMPLE	G39	CUMPLE	G43	CUMPLE	G47	CUMPLE	G51	CUMPLE	G55	CUMPLE
G32	CUMPLE	G36	CUMPLE	G40	CUMPLE	G44	CUMPLE	G48	CUMPLE	G52	CUMPLE	G56	CUMPLE
G33	CUMPLE	G37	CUMPLE	G41	CUMPLE	G45	CUMPLE	G49	CUMPLE	G53	CUMPLE	G57	CUMPLE
G34	CUMPLE	G38	CUMPLE	G42	CUMPLE	G46	CUMPLE	G50	CUMPLE	G54	CUMPLE	G58	CUMPLE
G35	CUMPLE	G39	CUMPLE	G43	CUMPLE	G47	CUMPLE	G51	CUMPLE	G55	CUMPLE	G59	CUMPLE
G36	CUMPLE	G40	CUMPLE	G44	CUMPLE	G48	CUMPLE	G52	CUMPLE	G56	CUMPLE	G60	CUMPLE
G37	CUMPLE	G41	CUMPLE	G45	CUMPLE	G49	CUMPLE	G53	CUMPLE	G57	CUMPLE	G61	CUMPLE
G38	CUMPLE	G42	CUMPLE	G46	CUMPLE	G50	CUMPLE	G54	CUMPLE	G58	CUMPLE	G62	CUMPLE
G39	CUMPLE	G43	CUMPLE	G47	CUMPLE	G51	CUMPLE	G55	CUMPLE	G59	CUMPLE	G63	CUMPLE
G40	CUMPLE	G44	CUMPLE	G48	CUMPLE	G52	CUMPLE	G56	CUMPLE	G60	CUMPLE	G64	CUMPLE
G41	CUMPLE	G45	CUMPLE	G49	CUMPLE	G53	CUMPLE	G57	CUMPLE	G61	CUMPLE	G65	CUMPLE
G42	CUMPLE	G46	CUMPLE	G50	CUMPLE	G54	CUMPLE	G58	CUMPLE	G62	CUMPLE	G66	CUMPLE
G43	CUMPLE	G47	CUMPLE	G51	CUMPLE	G55	CUMPLE	G59	CUMPLE	G63	CUMPLE	G67	CUMPLE
G44	CUMPLE	G48	CUMPLE	G52	CUMPLE	G56	CUMPLE	G60	CUMPLE	G64	CUMPLE	G68	CUMPLE
G45	CUMPLE	G49	CUMPLE	G53	CUMPLE	G57	CUMPLE	G61	CUMPLE	G65	CUMPLE	G69	CUMPLE
G46	CUMPLE	G50	CUMPLE	G54	CUMPLE	G58	CUMPLE	G62	CUMPLE	G66	CUMPLE	G70	CUMPLE
G47	CUMPLE	G51	CUMPLE	G55	CUMPLE	G59	CUMPLE	G63	CUMPLE	G67	CUMPLE	G71	CUMPLE
G48	CUMPLE	G52	CUMPLE	G56	CUMPLE	G60	CUMPLE	G64	CUMPLE	G68	CUMPLE	G72	CUMPLE
G49	CUMPLE	G53	CUMPLE	G57	CUMPLE	G61	CUMPLE	G65	CUMPLE	G69	CUMPLE	G73	CUMPLE
G50	CUMPLE	G54	CUMPLE	G58	CUMPLE	G62	CUMPLE	G66	CUMPLE	G70	CUMPLE	G74	CUMPLE
G51	CUMPLE	G55	CUMPLE	G59	CUMPLE	G63	CUMPLE	G67	CUMPLE	G71	CUMPLE	G75	CUMPLE
G52	CUMPLE	G56	CUMPLE	G60	CUMPLE	G64	CUMPLE	G68	CUMPLE	G72	CUMPLE	G76	CUMPLE
G53	CUMPLE	G57	CUMPLE	G61	CUMPLE	G65	CUMPLE	G69	CUMPLE	G73	CUMPLE	G77	CUMPLE
G54	CUMPLE	G58	CUMPLE	G62	CUMPLE	G66	CUMPLE	G70	CUMPLE	G74	CUMPLE	G78	CUMPLE
G55	CUMPLE	G59	CUMPLE	G63	CUMPLE	G67	CUMPLE	G71	CUMPLE	G75	CUMPLE	G79	CUMPLE
G56	CUMPLE	G60	CUMPLE	G64	CUMPLE	G68	CUMPLE	G72	CUMPLE	G76	CUMPLE	G80	CUMPLE
G57	CUMPLE	G61	CUMPLE	G65	CUMPLE	G69	CUMPLE	G73	CUMPLE	G77	CUMPLE	G81	CUMPLE
G58	CUMPLE	G62	CUMPLE	G66	CUMPLE	G70	CUMPLE	G74	CUMPLE	G78	CUMPLE	G82	CUMPLE
G59	CUMPLE	G63	CUMPLE	G67	CUMPLE	G71	CUMPLE	G75	CUMPLE	G79	CUMPLE	G83	CUMPLE
G60	CUMPLE	G64	CUMPLE	G68	CUMPLE	G72	CUMPLE	G76	CUMPLE	G80	CUMPLE	G84	CUMPLE
G61	CUMPLE	G65	CUMPLE	G69	CUMPLE	G73	CUMPLE	G77	CUMPLE	G81	CUMPLE	G85	CUMPLE
G62	CUMPLE	G66	CUMPLE	G70	CUMPLE	G74	CUMPLE	G78	CUMPLE	G82	CUMPLE	G86	CUMPLE
G63	CUMPLE	G67	CUMPLE	G71	CUMPLE	G75	CUMPLE	G79	CUMPLE	G83	CUMPLE	G87	CUMPLE
G64	CUMPLE	G68	CUMPLE	G72	CUMPLE	G76	CUMPLE	G80	CUMPLE	G84	CUMPLE	G88	CUMPLE
G65	CUMPLE	G69	CUMPLE	G73	CUMPLE	G77	CUMPLE	G81	CUMPLE	G85	CUMPLE	G89	CUMPLE
G66	CUMPLE	G70	CUMPLE	G74	CUMPLE	G78	CUMPLE	G82	CUMPLE	G86	CUMPLE	G90	CUMPLE
G67	CUMPLE	G71	CUMPLE	G75	CUMPLE	G79	CUMPLE	G83	CUMPLE	G87	CUMPLE	G91	CUMPLE
G68	CUMPLE	G72	CUMPLE	G76	CUMPLE	G80	CUMPLE	G84	CUMPLE	G88	CUMPLE	G92	CUMPLE
G69	CUMPLE	G73	CUMPLE	G77	CUMPLE	G81	CUMPLE	G85	CUMPLE	G89	CUMPLE	G93	CUMPLE
G70	CUMPLE	G74	CUMPLE	G78	CUMPLE	G82	CUMPLE	G86	CUMPLE	G90	CUMPLE	G94	CUMPLE
G71	CUMPLE	G75	CUMPLE	G79	CUMPLE	G83	CUMPLE	G87	CUMPLE	G91	CUMPLE	G95	CUMPLE
G72	CUMPLE	G76	CUMPLE	G80	CUMPLE	G84	CUMPLE	G88	CUMPLE	G92	CUMPLE	G96	CUMPLE
G73	CUMPLE	G77	CUMPLE	G81	CUMPLE	G85	CUMPLE	G89	CUMPLE	G93	CUMPLE	G97	CUMPLE
G74	CUMPLE	G78	CUMPLE	G82	CUMPLE	G86	CUMPLE	G90	CUMPLE	G94	CUMPLE	G98	CUMPLE
G75	CUMPLE	G79	CUMPLE	G83	CUMPLE	G87	CUMPLE	G91	CUMPLE	G95	CUMPLE	G99	CUMPLE
G76	CUMPLE	G80	CUMPLE	G84	CUMPLE	G88	CUMPLE	G92	CUMPLE	G96	CUMPLE	G100	CUMPLE

- G1. CARROCERIA
- G2. SISTEMA DE SUSPENSIÓN
- G3. INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5. SISTEMA ELECTRICO
- G6. EQUIPO DE CARRETERA
- G7. LLANTAS
- G8. RINES
- G9. ESTADO DE PRESENTACION
- G10. SISTEMA DE DIRECCION
- G11. CHASSIS
- G12. DISPOSITIVOS DE COBRE

RESULTADO : APROBADO

LABORIO DE LAS RUEDAS S.A.S.
Calle 14 No. 26-33 Cali