



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



## CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178562449

### DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA RUEDE SEGURO LTDA.

**NIT:** 900170215 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-013-001

**Fecha de expedición:** 2025/01/07 **Fecha de vencimiento:** 2026/01/07

### DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** SXW819 **CLASE:** MICROBUS

**MARCA:** HYUNDAI **MODELO:** 2011

**SERVICIO:** Público **COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 2476 **NRO. MOTOR:** D4BHA008655

**NRO. CHASIS:** KMJWA37HABU235953 **VIN:** KMJWA37HABU235953

**LÍNEA:** H1

**COLOR:** BLANCO CERAMICA

**NOMBRE PROPIETARIO:** GUSTAVO E. LARA M. y otro(s)

### FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ROBAYO QUINTERO