



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 165579514

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EXPOSICIONES S.A

NIT: 900141908

No. de Certificado de
Acreditación: 17-OIN-035-001

Fecha de expedición: 2023/04/04

Fecha de vencimiento: 2024/04/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GDW348

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2020

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: GAS GASOL

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: F4RE410C195149

NRO. CHASIS: 93Y9SR5B3LJ851110

VIN: 93Y9SR5B3LJ851110

LÍNEA: DUSTER OROCH

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

NOMBRE PROPIETARIO: CARLOS B. RAMIREZ J.

[Firma manuscrita] 15876404(UT)

FIRMA DEL RESPONSABLE
JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR

[Firma manuscrita]

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 2620681

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-04-04	CARLOS BELISARIO RAMIREZ JAMES	CC (X) NIT () CE () No. 15876404			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CL 9 N 18 54		2802508	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GDW348	Colombia	Público	Cantóneta	Renault	Duster oroch		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10018147242	2019-04-08	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	93Y9SR5B3LJ851110		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Silas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
F4RE410C195149	OTTO	1998	129100	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	80.10		88.70		75.80		79.80
							Mínimo
							Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60.70	50	%	Eje 1 izquierdo 3264.00	4492.00	N	Eje 1 Derecho 2678.00	4288.00	N	18.00	30	%
			Eje 2 izquierdo 1735.00	3322.00	N	Eje 2 Derecho 1725.00	3378.00	N	0.58	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
18.20	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/m
0.03	-0.06						

Inspección Visual							
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Ancilaje Silas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Lataneria y Pintura	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pilo	CUMPLE		
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Ancilaje de Batería	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cojinetes	CUMPLE		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Llantas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceña	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Tecos	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE				


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_ NO_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)

Puntuación por respuesta		valor
El e	Izquierda	derecha
El e1	3.85	3.79
El e2	4.34	4.08



MARCO A. DAVID PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimag Ingeniería S.A.S. - Tecn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)