

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00017056-2208



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA

Fecha de prueba:
2022-08-29

Nombre o razón social:

TRANSPORTES SUPERIOR SAS

Teléfono:

3232308584

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 800234281

Ciudad:

CARTAGENA

Departamento:

BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO

Placa: JYN531 Marca: RENAULT Línea: NUEVO MASTER CHACIS Clase: CAMIONETA Modelo: 2021 Cilindraje: 2299 Kilometraje: 26284
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10024891014 Combustible: DIESEL Color: BLANCO GLACIAL Empresa: Conductor: DOMEZ DE RODRIGUEZ ANGELA MARIA



Delantera Izquierda		Valor 53	Delantera Derecha		Valor 52	Suspensión (Si aplica)		Valor 55	Trasera Derecha		Valor 44	Mínimo 40	Unidad %		
						Trasera Izquierda	Unidad								
					Frenos										
Eficacia Total	Mínimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
55,3	50	%	Eje 1 Izquierdo		5290	7750	N	Eje 1 Derecho		3809	7063	N	28*	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo		2310	5984	N	Eje 2 Derecho		3240	5690	N	28,7*	30	%
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho								
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho								
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								
Desviación Lateral															
Eje 1	-6,9	Eje 2	4	Eje 3			Eje 4			Eje 5	Máximo ± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Visual															
G1	Identificación reglamentaria		CUMPLE		G5	Luz de parqueo		CUMPLE		G7	Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE		
G1	Distintivo de la empresa		CUMPLE		G5	Luz interna		CUMPLE		G7	Eje4 llanta Derecha		CUMPLE		
G1	Anclaje sillas		CUMPLE		G5	Luz Placa		CUMPLE		G7	Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE		
G1	Estado tubos escape		CUMPLE		G5	Luces Altas		CUMPLE		G7	Eje5 llanta Derecha		CUMPLE		
G1	Aseo General		CUMPLE		G5	Luces Bajas		CUMPLE		G7	Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE		
G1	Espejos		CUMPLE		G5	Indicadores de tablero		CUMPLE		G8	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
G2	Pernos		CUMPLE		G5	Terminales Bateria		CUMPLE		G8	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2	Soportes		CUMPLE		G5	Anclaje de bateria		CUMPLE		G8	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G2	Rotulas Superiores		CUMPLE		G5	Desempeñador		CUMPLE		G8	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2	Rotulas Inferiores		CUMPLE		G6	Crucefa		CUMPLE		G8	Eje3 Rin Derecho		CUMPLE		
G2	Resortes o Ballestas		CUMPLE		G6	Linterna		CUMPLE		G8	Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2	Amortiguadores		CUMPLE		G6	Triangulos		CUMPLE		G8	Eje4 Rin Derecho		CUMPLE		
G2	Tijeras		CUMPLE		G6	Banderola		CUMPLE		G8	Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G3	Limpiaparabrisas		CUMPLE		G6	Tacos		CUMPLE		G8	Eje5 Rin Derecho		CUMPLE		
G3	Retrovisores		CUMPLE		G6	Llanta de respuesto		CUMPLE		G8	Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G3	Pito		CUMPLE		G6	Gato		CUMPLE		G9	Latoneria y Pintura		CUMPLE		
G3	Dispositivo de velocidad		CUMPLE		G6	Herramienta		CUMPLE		G9	Tapiceria		CUMPLE		
G4	Parabrisas		CUMPLE		G6	Extintor		CUMPLE		G9	Cojineria		CUMPLE		
G4	Ventanillas		CUMPLE		G6	Boliquín		CUMPLE		G10	Caja de Dirección		CUMPLE		
G4	Puertas		CUMPLE		G6	Señales de advertencia		CUMPLE		G10	Terminales		CUMPLE		
G4	Cinturones de Seguridad		CUMPLE		G7	Eje1 llanta Derecha		CUMPLE		G10	Brazos Axiales		CUMPLE		
G4	Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE		G7	Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE		G11	Bastidor		CUMPLE		
G5	Direccional		CUMPLE		G7	Eje2 llanta Derecha		CUMPLE		G11	Pisos		CUMPLE		
G5	Stop		CUMPLE		G7	Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE		G12	Promedio de Distancia		CUMPLE		
G5	Reversa		CUMPLE		G7	Eje3 llanta Derecha		CUMPLE		G12	Promedio de Tiempo		CUMPLE		

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Escriba para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.52
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6.54	4.63
Eje 2	6.32	6.86

[Firma]
RALFIS COGOLLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.