

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0008616

ALFONSO MORENO


NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
16/05/2022

PLACA:	HFP480	CLASE:	BUSETA	MARCA:	JAC	LINEA:	HK6750K
KILOMETRAJE:	75464	MODELO:	2016	CILINDRAJE:	3760	SILLAS:	27
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	892254489	VIN:	LJ166R5D8G2000041	CHASIS:	LJ166R5D8G2000041
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado:	Fec.Exp:	Fec.Ven:	3420120017954	Fec.Exp:	08/11/2021	Fec.Ven:	07/11/2022
Empresa:	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453			Dirección:	BOGOTA *		
Propietario:	COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105			Dirección:	BOGOTA -		
Conductor (1):	JORGE CASTAÑEDA CC. 80398087			Dirección:	BOGOTA -		
Conductor (2):	DANIEL ROMERO CC. 1000575241			Dirección:	BOGOTA *		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL		TUBOS-MANGUERAS	
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓
Bajas	✓	Espanagos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓
Placa	✓	Acete de motor	✓	DIRECCION	
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrillo	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Brazo largo	✓
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Bielra	✓
Sifonetería	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION	
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Topes	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓
Puerta	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	✓
Pasa Manos	✓	Cruetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓
Timbre	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓
Martillos	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	FRENOS	
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓	Booster	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓
		Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto			Izquierdo	Derecho	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2
			4.52	5.03	4.53	4.78	5.09	5.2				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso	
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N		Desequilibrio	
			Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N		Máximo	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N		%	
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N			
			Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N			
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		±10		Unidad		m/km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Notma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado		%



Observaciones:



APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 16/07/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
Daniel S. Romero

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT: 900896374-9
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.