


## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

## FORMATO DE PREVENTIVA No 1271123



900094539-5  
Carrera 14 B n 119-95  
Bogotá

## A. INFORMACION GENERAL

## 1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 25/04/2022	Nombre o Razon Social LUCAS MANUEL VARGAS GALVIS			Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento		

3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa SZV937	País Colombia	Servicio PÚBLICO	País COLOMBIA	Clase MICROBUS	Marca VOLKSWAGEN
Modelo 2012	Vencimiento SOAT 02/12/2022	Vencimiento RTM 04/12/2022	Kilometraje 310300	Combustible DIESEL	Línea CRAFTER 50 EMPRESA TERRITORIO COLOMBIA

## 7. Suspension

Delantera izquierda	Valor 0	Delantera derecha	Valor 0	Trasera izquierda	Valor 0	Trasera derecha	Valor 0	Mínimo	>=40	Unidad	%

## 8. Frenos

Eficacia total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	0	0	N	Eje 1 Derecho	0	0	0	<=30	%
Eje 2 Izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	0	<=30	%
Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho				<=	%
Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho				<=	%
Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho				<=	%

## 9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad	m/km
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375								

## Código Descripción Grupo Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus acompañantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente


Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican u peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

## E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo: 1271123
---------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: \*OK



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión tecnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no probar la revisión tecnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones les Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.