

PLACA: SLG920	CLASE: MICROBUS	MARCA: IVECO	LINEA: DAILY 3510
KILOMETRAJE: 423156	MODELO: 2008	CILINDRAJE: 2800	SILLAS: 19
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: 1020146	VIN: 3420121000809	COLOR: BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		CHASIS: 93ZC35701883229485	
Certificado: 158011009	Fec.Exp: 12/02/2022 Fec.Ven: 12/02/2023	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Fec.Exp: 11/02/2022 Fec.Ven: 10/02/2023		
Propietario: ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CC. 79432634	Dirección: BOGOTA **		
Conductor: FREDY D. CUBILLOS CC. 80085938	Dirección: BOGOTA *		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	☒	Rines Traseros	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Placa	☒	Acetite de motor	☒
Reversa	☒	Valvulina caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	
Tapicena	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Silbeteo	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radiador	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	
Ventanillas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Derecho	☒

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
5.78				5.87	5.09	4.3		4.6							
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza				Peso	Unidad	Fuerza				Peso	Unidad
50	%		Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		Desequilibrio	Maximo	Unidad			
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%				
18	%		Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%				
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%				
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%				
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10				Unidad	m.Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad			
		%		%		%		%		Resultado		%			



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 10/08/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CÉDULA

[Firma]

RESPONSABLE

REVIEXPRESS

ALFONSO MORENO

INGENIERIA

NIT. 900.896.374

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.

PLACA: SPO801	CLASE: BUSETA	MARCA: HYUNDAI	LINEA: HD 72
KILOMETRAJE: 413256	MODELO: 2006	CILINDRAJE: 3907	SERIE: 28
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4DB5268771	VIN: ****	COLOR: BLANCO
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 3420121000845	
Certificado: 158009610	Fec. Exp: 13/02/2022	Fec. Ven: 13/02/2023	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
Empresa: METRO JUNIOR S.SAS NIT. 830092453	Fec. Exp: 09/02/2022 Fec. Ven: 09/02/2023		
Propietario: ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO C.C. 79432634	Dirección: BOGOTÁ **		
Conductor: FRANCISCO A. CORTES C.C. 80415573	Dirección: BOGOTÁ *		
	Dirección: BOGOTÁ -		

INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES	☒ Rines Traseros	☒ Retrovisor Izquierdo	☒ Tubos-Mangueras
☒ Altas	☒ Esparragos y Tuercas	☒ Placa Delantera	☒ Pastillas-Bandas
☒ Bajas	☒ Llanta de repuesto	☒ Placa Trasera	☒ Excesiva
☒ Medias Delanteras	FUGAS	☒ Placa Laterales y techo	☒ Pedal Antideslizante
☒ Medias Traseras	☒ Sistema de dirección	☒ Emblemas	SISTEMA ESCAPE
☒ Freno	☒ Aceite de motor	DIRECCION	☒ Union Anillos
☒ Placa	☒ Valvula caja	☒ Cabrilla	☒ Union Tubo
☒ Reversa	☒ Valvula Transmisión	☒ Juego Libre	☒ Catalizador
☒ Direccional Izquierda	☒ Liquido De Frenos	☒ Columna	☒ Silenciador
☒ Direccional Derecha	☒ Liquido Refrigerante	☒ Caja De Dirección	SISTEMA ELECTRICO
☒ Parqueo	☒ Combustible	☒ Terminales	☒ Interruptor Electrico
☒ Interna	☒ Aire	☒ Axiales	☒ Correas
☒ Gradas	☒ Sistema de Escape	☒ Brazo corto	☒ Batena
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR	☒ Brazo largo	☒ Cabiado
☒ Limpia Parabrisas	☒ Tapa De Aceite	☒ Pitman	☒ Interruptor Central
☒ Tapicera	☒ Varilla Medida Aceite	☒ Biela	☒ Arranque
☒ Tapa Motor	☒ Nivel De Aceite	SUSPENSION	☒ Pito Ciudad
☒ Silletena	☒ Ventilador	☒ Topes	☒ Tacometro
☒ Cinturones de seguridad	☒ Radiador	☒ Amortiguador Delantera	☒ Man Presion Aire
☒ Gradas	☒ Filtro Combustible	☒ Amortiguador Trasero	☒ Man Combustible
☒ Pedales	☒ Correas-Mangueras	☒ Soportes/Sapos	☒ Ampermetro
☒ Tapa Combustible	CARDAN	☒ Brazo Compensador De Direccion	☒ Pres Lubrificador
☒ Puerta	☒ Crucetas	☒ Tijera Inferior Y Superior	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
☒ Pasa Manos	☒ Uniones	☒ Splindres	☒ Extintor
☒ Timbre	☒ Cadena o soportes de desprendimiento	☒ Barra Estabilizadora	☒ Botiquin
☒ Vidrios	TRANSMISION	☒ Muelles, Espirales Y Cauchos	☒ Triangulos -Conos
☒ Parabrisas Posterior	☒ Embragues	☒ Rotulas	☒ Linterna
☒ Ventanillas	☒ Caja De Velocidades	☒ Terminales	☒ Llaves Rueda Gato
☒ Salida De Emergencia	ESTADO CARROCERIA	☒ Holguras	☒ Tacos (Cuñes)
☒ Escotillas	☒ Pintura General	☒ Chasis	☒ Herramientas
☒ Martillos	☒ Chapas Puertas	☒ Pasadores	☒ Manguera Aire
☒ Dispositivo de velocidad	☒ Parachoques	FRENOS	
SISTEMA RODAMIENTO	☒ Capot	☒ Booster	
☒ Llantas Delanteras	IDENTIFICACION	☒ Freno De Mano / seguridad	
☒ Llantas Traseras	☒ Retrovisor Interior	☒ Campanas	
☒ Rines Delanteros	☒ Retrovisor Derecho	☒ Discos	

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3					
Rueda De Repuesto			Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
	6.78		6.5	5.8	9.3	4.3	5.7	4.9						
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio		Maximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo			N	Eje 1 Derecho			N	30	%		
			Eje 2 Izquierdo			N	Eje 2 Derecho			N	30	%		
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%		
	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%		
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%		
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo		t10		Unidad		m/Km			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado		
			%		%		%		%		%			



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 10/08/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

Francisco A. Cortes

RESPONSABLE

REVIEXPRESS

ALFONSO MORENO

NIT: 900.896.374

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S.

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.