


FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 111638



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279



Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 223 9094

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Fecha de prueba 2022-06-15 | Nombre o razón social NURY MARCELA PARRA HERNANDEZ | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 52817785 |
| Dirección CR 91 #72A 81 | Teléfono 1000000 | Ciudad Bogota, d.c. Empresa LOBENA |

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| 3. DATOS DEL VEHICULO | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Placa TDS261 | País Colombia | Servicio Público | Clase Microbus | Marca Volkswagen | Línea Transporter | |
| Modelo 2012 | No. de licencia de transito 10017455496 | Fecha Matrícula 2011-10-25 | Color Blanco | Combustible Diesel | VIN o Chasis WV1ZZZ7HZCH001053 | |
| No. Motor CAA141989 | Tipo Motor DIÉSEL | Cilindraje 101. | Kilometraje 228179 | Número de Sillas 16 | Vidrios Polarizados SI (X) NO () | Blindaje SI () NO (X) |

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

| Descripción | Grupo | Bueno | Malo |
|--------------------------------------|---------------------------|-------|------|
| Freno de emergencia | FRENOS | X | |
| Sistema de Escape | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Luces internas | ELECTRICIDAD | X | |
| Rines y Llantas | SUSPENSION Y DIRECCION | X | |
| Pisos | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Luz de reversa | ELECTRICIDAD | X | |
| Espejos | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Vidrios | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Tuberías y Mangüeras | FRENOS | X | |
| Luces de Freno | ELECTRICIDAD | X | |
| Funcionamiento de Salidas Emergencia | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| PBX (Como conduzco) | DISTINTIVOS | X | |
| Estado de la Carrocería | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Equipo de carretera | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Terminales | SUSPENSION Y DIRECCION | X | |
| Funcionamiento de puertas | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Fugas Sistema de Refrigeración | MOTOR | X | |
| Limpiabrisas | ELECTRICIDAD | X | |
| Soportes | MOTOR | X | |
| Filtraciones de aceite | MOTOR | X | |
| Calcamonias | DISTINTIVOS | X | |
| Chapas, Seguros y Agarraderos | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Luces de parqueo | ELECTRICIDAD | X | |
| Emblemas | DISTINTIVOS | X | |
| Muelles | SUSPENSION Y DIRECCION | X | |
| Dispositivo de Velocidad | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Caja de dirección | SUSPENSION Y DIRECCION | X | |
| Sillas, Carteras y Tapizados | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Guardapolvos/Salpicaderas | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Luces direccionales | ELECTRICIDAD | X | |
| Cinturones de seguridad | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Amortiguadores | SUSPENSION Y DIRECCION | X | |
| Luces bajas y altas | ELECTRICIDAD | X | |
| Emisiones de presión Sonora (Ruido) | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|---|--|
| Fugas de combustible | MOTOR | X | |
| Logotipos | DISTINTIVOS | X | |
| Cojineria | SEGURIDAD Y COMODIDAD | X | |
| Cucetas | TRANSMISION | X | |

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_

NO_

Señalar puerta trasera izquierda como salida de emergencia

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2022-06-15 TDS261 18:18



2022-06-15 TDS261 18:10

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Niky Avellaneda Candil [Foto delantera], Niky Avellaneda Candil [Inspección sensorial], Niky Avellaneda Candil [Foto trasera].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.