

# REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689  
 CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
 TEL: 6741434 - 3108892943

## A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2022-06-15	CONSECUITIVO:	23-12892	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	MATIAS JIMENEZ MARTINEZ	C.C.	17086661	
DIRECCION:	CRA42 N 1 /24	TEL:	1000000	
MARCA:	Kia	MODELO:	2015	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2022/07/16	
SOAT:	2022-08-22	TARJETA DE PROPIEDAD:	10024969235	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2023/02/20	TARJETA DE OPERACION:	2022/10/02	REAL TRANSPORTADORA S A

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
CRUCETA	Equipo de prevención y seguridad	X	
GATO	Equipo de prevención y seguridad	X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS	Sistema rodamiento	X	
DIRECCIONAL	Luces	X	
PLACAS	Señalización e Identificación	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	Vidrios	X	
ESPLINDER	Direccion	X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	Vidrios	X	
TUBOS DE ESCAPE	Presentación y carrocería	X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES	Frenos	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	Vidrios	X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS	Señalización e Identificación	X	
VOLANTE	Direccion	X	
GRADAS	Presentación y carrocería	X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	Transmisión	X	
ARBOLE DE TRANSMISION	Transmisión	X	
PARABRISAS	Vidrios	X	
CAMPANA	Frenos	X	
FUGAS	Frenos	X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS	Presentación y carrocería	X	
FUGA HIDRAULICA	Direccion	X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS	Presentación y carrocería	X	
TUBOS MANGUERAS	Frenos	X	
ALTAS	Luces	X	
PASTILLAS BANDAS	Frenos	X	
ESPEJOS FUNCIONALES	Vidrios	X	
BOOSTER	Frenos	X	
FRENOS	Luces	X	
EXTINTOR	Equipo de prevención y seguridad	X	
JUEGO LIBRE	Direccion	X	
PITMAN	Direccion	X	
PASAMANOS	Presentación y carrocería	X	
HERRAMIENTAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
REPUESTO	Equipo de prevención y seguridad	X	
FRENO EMERGENCIA	Frenos	X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA	Señalización e Identificación	X	
SILLETERIA	Presentación y carrocería	X	
TRIANGULOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
BOTIQUIN	Equipo de prevención y seguridad	X	
JUEGO AXIAL RUEDAS	Direccion	X	
FUGAS	Transmisión	X	
INTERNA	Luces	X	
CAJA SOPORTE	Direccion	X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	Motor	X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS	Luces	X	
CADENA CARDAN	Transmisión	X	
BATERIA	Sistema Electrico	X	
AMPERIMETRO	Sistema Electrico	X	
LLANTAS	Sistema rodamiento	X	
INTERNAS	Luces	X	
PITOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
SUPERIORES	Luces	X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO	Señalización e Identificación	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	Señalización e Identificación	X	

INTERRUPTORES ELECTRICOS	Transmisión	X
EJE TRASERO	Motor	X
FILTRO	Señalización e Identificación	X
NUMERO DE ORDEN	Presentación y carrocería	X
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO	Transmisión	X
BAJO	Frenos	X
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENS	Frenos	X
EFICACIA	SISTEMA ELECTRICO	X
AMPERIMETRO	Vidrios	X
VENTANILLAS	Vidrios	X
LIMPIABRISAS	Motor	X
EMISIONES DE HUMO	Equipo de prevención y seguridad	X
TACOS	Motor	X
SOPORTES	Transmisión	X
CAJA DE VELOCIDADES	Suspensión	X
TEMPLETE	Sistema rodamiento	X
PERNOS O TUERCAS	Presentación y carrocería	X
ESTADO PISOS	Sistema rodamiento	X
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO	Motor	X
FUGAS GENERAL	Suspensión	X
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION	Frenos	X
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO	Sistema Electrico	X
INTERRUPTOR CENTRAL	Direccion	X
TERMINALES	Equipo de prevención y seguridad	X
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO	Motor	X
CORREAS MANGUERAS	Motor	X
COMBUSTIBLE	Equipo de prevención y seguridad	X
ALARMAS	Luces	X
BAJAS	Vidrios	X
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	Equipo de prevención y seguridad	X
LINTERNA	Presentación y carrocería	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	Direccion	X
COLUMNAS	Transmisión	X
EMBRAGUE	Luces	X
REVERSA	Presentación y carrocería	X
PUERTAS	Presentación y carrocería	X
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS	Presentación y carrocería	X
TIMBRES	Sistema Electrico	X
TACOMETRO / PRESION AIRE	PRESENTACION Y CARROZERIA	X
CHASIS	Presentación y carrocería	X
CABLEADO ELECTRICO	Sistema Electrico	X
ARRANQUE	Motor	X
TAPE	Direccion	X
BARRA	Suspensión	X
AMORTIGUADORES	Frenos	X
DISCOS	Presentación y carrocería	X
LUZ GRADAS		

#### CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI  NO

tmp\_frenos\_desequilibrio\_eje\_1 => 0.87 tmp\_frenos\_desequilibrio\_eje\_2 => 25.5 tmp\_frenos\_eficacia\_auxiliar => 25.7 tmp\_frenos\_eficacia\_total => 61.6

#### COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2022-06-15 WNT710 10:23



2022-06-15 WNT710 10:16

#### NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

**APROBADO**

#### NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Frenos y Peso], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Transmisión], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Frenos], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Sistema rodamiento], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Vidrios], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Foto trasera], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Direccion], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Luces], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Sistema Eléctrico], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Equipo de prevención y seguridad], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Suspensión], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Foto delantera], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Motor], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Señalización e Identificación], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Presentación y Carrocería].