

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

FORMATO DE PREVENTIVA N°. 148527

## A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA										2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de la Prueba 2021-04-08		Nombre o Razón Social: METRO JUNIOR SAS		Documento		INFORMACIONES BÁSICAS													
Dirección:		Teléfono:		Unidad:															
Placa: SY7290		Servicio: COLOMBIA		Clase: PULS		Marca: MERCEDES BENZ		Categorización											
Modelo: 2004		País: Colombia		Año: 2015		Línea: SPRINTER 413													
Vehículo: Vehículo SOAT		Vehículo: ETIA		Número de Motor: 442998		Combustible: DIESEL		Empresaria											
Vencimiento SOAT: 2023-01-28		Vencimiento ETIA: 2022-03-18						METRO JUNIOR											
3. DATOS DEL VEHICULO										7. Suspension									
Delantera Izquierda		Valor: 8		Delantera Derecha		Valor: 8		Trasera Izquierda		Valor: 8		Trasera Derecha		Valor: 8		Minimo	>=40	Unidad	%
8. Frenos																			
Eficacia Total: 0		Mínimo Unidad: >=50 %		Fuerza: Peso		Unidad: N		Fuerza: Peso		Unidad: N		Desequilibrio: 0		Maximo: <= 30		Unidad: %			
Eficacia Aux: 0		Mínimo Unidad: >=15 %		Eje 1 Izquierdo		0		Eje 1 Derecho		0		0		<= 30		%			
				Eje 2 Izquierdo		0		Eje 2 Derecho		0		0		<= 30		%			
				Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N		N		<=		%			
				Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N		N		<=		%			
				Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N		N		<=		%			
9. Desviación Lateral																			

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y ESTÁNDARES**


**DETALLES ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375**

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**Defectos tipo B:** Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, de otros vehículos, de sus ocupantes, de los demás usuarios de la vía

#### E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Riesultato: **APROBADO** No Consecutivo : 148527



La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. **CONDICIONES DEL SERVICIO:** Estimado Cliente: el Cda le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de Inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral. - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.