

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00019691-2206



CDA MORATO  
NIT 9002653576  
CRA 69B No 98A-91 Tel 2715003  
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba: Nombre o razón social:  
2022-06-21 PINZON MARTINEZ PABLO DUBARDO

Dirección: CRA 97 B N° 153 44

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:  
CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 79595267

Cludad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa:		Marca:		DATOS DEL VEHICULO		Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:
UFU710		VOLKSWAGEN		Linea:	LT 35	MICROBUS	2005	2461	634728
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10002370601	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	TOUR COLOMBIA	Conductor:	PINZON MARTINEZ PABLO DUBARDO		



Fecha 2022-06-21, Placa UFU710 Hora 13:03



Fecha 2022-06-21, Placa UFU710 Hora 13:07

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 64	Delantera Derecha	Valor 78	Trasera Izquierda	Valor 66	Trasera Derecha	Valor 47	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------	----------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	3488	N	Eje 1 Derecho	3237	N	7,2	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3119	N	Eje 2 Derecho	3325	N	6,2	30	%

## Desviación Lateral

Eje 1	4,3	Eje 2	3,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

## Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Señalización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G3 Comandos que encienden y conmutan las luces.	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G3 Direccionales	CUMPLE
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G3 Freno o parada	CUMPLE
G1 Defensas o parachoques	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE	G3 Reversa	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G3 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Número de sillas	CUMPLE	G3 Delimitadoras o posición	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Chapas y seguros	CUMPLE	G3 Luz Interna	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Calcomanías internas reglamentarias	CUMPLE	G3 Luz Placa	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE	G3 Luces Altas	CUMPLE
G1 Perforaciones	CUMPLE			G3 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Roce o interferencia entre las llantas	CUMPLE	G1 Taxímetro	NO APLICA	G3 Exploradoras delantera y/o traseras.	CUMPLE
guardabarros carrocería o suspensión		G2 Soportes	CUMPLE	G3 Señales reflectivas reglamentarias	CUMPLE
G1 Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes	CUMPLE	G2 Fugas	CUMPLE	G3 Color de luz emitido diferente en la estipulada	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G3 Luz que indica que se encuentra libre - Taxis	NO APLICA
G1 Soporte de cardán trasero	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G4 Cruceta	CUMPLE
G1 Bastidor	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G4 Herramienta	CUMPLE
G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE	G4 Gato	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rín derecha	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G4 Extintor	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rín izquierda	CUMPLE	G2 Brazos Axiales	CUMPLE	G4 Botiquín	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rín derecha	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G4 Linterna	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rín izquierda	CUMPLE	G2 Caja de Dirección	CUMPLE	G4 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G2 Terminales	CUMPLE	G4 Tacos	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE	G2 Barra estabilizadora	CUMPLE		
G1 Cojinería	CUMPLE	G2 Topes de suspensión	CUMPLE		
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G2 Mangueras de frenos	CUMPLE		

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR


G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)



LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4,19	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	8,12	8,14
Eje 2	3,25	3,29