

PLACA:	TRJ051	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NISSAN	LINEA:	TK55		
KILOMETRAJE:	125867	MODELO:	2011	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	24	COLOR:	BLANCO
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	ZD30-205925K	VIN:	CKDALFTK0BD103166	CHASIS:	CKDALFTK0BD103166	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		10236900030490			
Certificado:	156165326	Fec.Exp:	12/11/2021	Fec.Ven:	12/11/2022	Fec.Exp:	18/10/2021	Fec.Ven:	17/10/2022
Empresa :	METRO VANS SAS NIT. 830138859				Dirección:	BOGOTA ****			
Propietario :	METRO VANS SAS NIT. 830138859				Dirección:	BOGOTA ****			
Conductor :	JAZMIN BASTO ORTEGA CC. 52558844				Dirección:	BOGOTA *			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silletería	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda ,Gato	✓
		Tacos (Cuñes)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1		Eje 2				Eje 3					
				Izquierdo	Derecho	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2		
Rueda De Repuesto		5.6		4.3	4.8	5.7	5.9	5.81	5.98						
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
	50	%		Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho				N	30		%	
				Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho				N	30		%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho				N	30		%	
				Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho				N	30		%	
	18	%		Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho				N	30		%	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad			Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%			Resultado		%	%



Observaciones :



APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 18/09/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE



REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.