

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0009564

ALFONSO MORENO

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
03/08/2022

PLACA: UPO926	CLASE: MICROBUS	MARCA: HYUNDAI	LINEA: H-1 STAREX
KILOMETRAJE: 435678	MODELO: 2007	CILINDRAJE: 2476	SILLAS: 12
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4BH6321332	VIN: *	COLOR: BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 210712104477	
Certificado: 155002626	Fec.Exp: 12/09/2021	Fec.Ven: 12/09/2022	Fec.Exp: 04/11/2021
Empresa: TRANSPORTES GERFRANS SAS NIT. 290780		Dirección: BOGOTA *	
Propietario: ALVAREZ RAMIREZ DEL CARMEN CC. 20871831		Dirección: BOGOTA *	
Conductor: ALVAREZ RAMIREZ DEL CARMEN CC. 20871831		Dirección: BOGOTA *	

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Españados y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acilte de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silleteria	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2		Eje 3	
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Dar.R1	Dar.R2
Rueda De Repuesto	5.4	4.3	5.5	4.8	3.4	5.8	4.31
Eficacia Total	Mínimo	Fuerza		Fuerza		Desagüillero	
50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	Máximo	Unidad
		Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	30	%
10	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	30	%
		Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	30	%

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor
			%		%		%		%		%		%

Observaciones:

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 03/10/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CÉDULA

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT:900896374-9

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.