

No: 00000826-2104

CDA CHIA
NIT 90960634-2
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel
8707718

 CDA CHIA
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fotografia 2

Edv
SERVIZIO DI EMERGENZA 118

SQUADRA 118
SQUADRA

Foto 2021-04-19, Piazza SQW816 Hora 08-36

Desviación Lateral							Unidad	(m/km)
Eje 1	-9.4	Eje 2	9.3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10
Inspección Visual								
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE			G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE			G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Anclaje sillars	CUMPLE			G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Estado tubos escape	CUMPLE			G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Aseo General	CUMPLE			G5 Luces Bajías	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Espejos	CUMPLE			G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE			G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE			G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE			G5 Desempenador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE			G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE			G6 Llanta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2	Amortiguadores	CUMPLE			G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2	Tijeras	CUMPLE			G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE			G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G3	Retrovisores	CUMPLE			G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3	Pito	CUMPLE			G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G4	Dispositivo de velocidad	CUMPLE			G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE			G6 Extintor	CUMPLE	G9 Coljería	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE			G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE			G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE			G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE			G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE			G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
G5	Reversa	CUMPLE			G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA

RESULTADO : APROBADO

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
	Rueda De Repuesto	1.68
	Izquierda	Derecha
	Eje 1	5,21 5,14
	Eje 2	4,89 5,36

GEA
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
NIT: 900.960.534-2

NOMBRE X FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.