

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

	NIT 900110552-0
	CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA
	Dirección AV 68 No 90 -88
	Cd. BOGOTA
Tel. 2533500 - .	

Fecha	2022/09/24 15:19:02	Propietario	SANTANA CARDENAS	LUIS ENRIQUE	CC.(X) NIT.()	No.79159088											
Dirección	CLL 92 A 60 A 10	Teléfono	22577773	Ciudad:	BOGOTA, D.C.												
Placa	SOE303	Modelo	2005	Servicio	Publico	Clase	MICROBUS	Marca	KIA	Línea	PREGIO						
No. de licencia de tránsito	10002740952	Fecha Matricula	2004-10-11	Kilometraje	417710	Número de sillas	19	No. Motor	JT541662	VIN	KNHTS732257171165	Color	BLANCO	Combustible	DIESEL	Cilindr	3298



Suspensión

Delantera Izquierda	45.0	Delantera Derecha	71.0	Trasera Izquierda	75.0	Trasera Derecha	52.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
67.4	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	4253	6583	N	Eje 1 Derecho	4815	6234	N	11.6	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3141	5246	N	Eje 2 Derecho	3347	5009	N	6.15	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%
27.4	18.0	%											

Desviación Lateral

Eje 1	-9.20	Eje 2	-0.52	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad	m/km
G7	Eje 5 Llantia Derecha	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantia Derecha	CUMPLE				
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantia Izquierda	CUMPLE				
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantia Derecha	CUMPLE				
G1	Andaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantia Izquierda	CUMPLE				
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantia Izquierda	CUMPLE				
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE				
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Andaje de batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE				
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE				
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE				
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llantia de repuesto	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE				
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE				
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE				
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE				
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE				
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G11	Brazos Axiales	CUMPLE				
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantia Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE				
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantia Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE				
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantia Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE				
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantia Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE				

G1: CARROCERÍA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI X NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null