

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

CDA OCCIDENTE
NIT 900110552-0
CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA
Dirección AV 68 No 90 -88
Cd. BOGOTÁ Tel. 2533500 -

Fecha	2022/11/16 19:46:47	Propietario	VILLALCABOS JORGE	CC.(X) NIT.()	No. 79186061
Dirección	cd 92a 60a 10	Teléfono	31134953450	Ciudad:	BOGOTÁ D.C.
Placa	TLX709	Modelo	2012	Servicio	Público
No. de licencia de tránsito	10003777337	Fecha Matrícula	2012-06-23	Clase	MICROBUS
No. Motor	JT622129	VIN	8L0TS732XCE010063	Marca	KIA
		Color	BLANCO	Combustible	DIESEL
				Línea	PREGIO GRAND G5
				Kilometraje	233883
				Número de sillas	19
				Cilindr	2957



Suspensión						
Delantera Izquierda	71.1	Delantera Derecha	60.4	Trasera Izquierda	66.0	Trasera Derecha
						71.1
						Mínimo: 40 %

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58.9	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3473	6007	N	Eje 1 Derecho	3504	5782	N	0.88
			Eje 2 Izquierdo	2877	5233	N	Eje 2 Derecho	3222	5155	N	10.7
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30

Desviación Lateral									
Eje 1	-1.10	Eje 2	4.35	Eje 3		Eje 4		Eje 5	
									Máximo +/- 10.0
									Unidad m/km

G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Espesjes	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G9	Latorería y Pintura	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Galo	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G4	Ventanas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G11	Basidior	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERÍA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI ☒ NO ☐
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

Corrosión o mal estado de la carrocería
Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

[Firma]
LUIS AIRO CORTES LOZANO