

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

NºB0008050



CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión
26/01/2023


PLACA:	SPQ525	CLASE:	BUS	MARCA:	NOS PLUS	LÍNEA:	PLUS TL
KILOMETRAJE:		MODELO:	2007	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	21 COLOR: BLANCO VERDE
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BD30123949Y	VIN:	*****	CHASIS:	CKDABFTL07N002544
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Certificado:	0881630	Fec.Exp:	15/08/2022 Fec.Ven:	15/08/2023	13640000009990	Fec.Exp:	20/07/2022 Fec.Ven: 19/07/2023
Empresa :	ORGANIZACION DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIALES SAS NIT.830502033				Dirección:	BOGOTA AV CLL 8 # 74-1	
Propietario :	MIGUEL ANTONIO ROJAS CC. 86056229				Dirección:	BOGOTA*****	
Conductor :	LUIS ALFREDO HERRERA CC. 74364399				Dirección:	BOGOTA****	

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	Rines Traseros ✓
Altas ✓	Esparragos y Tuerca ✓
Bajas ✓	Llanta de repuesto ✓
Medias Delanteras ✓	FUGAS
Medias Traseras ✓	Sistema de dirección ✓
Freno ✓	Acetí de motor ✓
Placa ✓	Valvulina caja ✓
Reversa ✓	Valvulina Transmisión ✓
Direccional Izquierda ✓	Líquido De Frenos ✓
Direccional Derecha ✓	Líquido Refrigerante ✓
Interna ✓	Aire ✓
Gradas ✓	Sistema de Escape ✓
HABITACULO DE PASAJEROS	
Limpia Parabrisas ✓	Tapa De Aceite ✓
Tapicería ✓	Varilla Medida Aceite ✓
Tapa Motor ✓	Nivel De Aceite ✓
Silletería ✓	Ventilador ✓
Cinturones de seguridad ✓	Radiador ✓
Gradas ✓	Filtro Combustible ✓
Pedales ✓	Correas-Mangueras ✓
Tapa Combustible ✓	CARDAN
Puerta ✓	Crucetas ✓
Pasa Manos ✓	Uniones ✓
Timbre ✓	Cadena o soportes de desprendimiento ✓
Vidrios ✓	ESTADO CARROCERIA
Parabrisas Posterior ✓	Pintura General ✓
Ventanillas ✓	Chapas Puertas ✓
Salida De Emergencia ✓	Parachoques ✓
Escotillas ✓	Capot ✓
Martillos ✓	IDENTIFICACION
Dispositivo de velocidad ✓	Retrovisor Interior ✓
SISTEMA RODAMIENTO	Retrovisor Derecho ✓
Llantas Delanteras ✓	
Llantas Traseras ✓	
Rines Delanteros ✓	

LABRADO RUEDAS (mm)	Eje 1		Eje 2				Eje 3			
	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	13.93	10,82	13,71	7,19	7,17	7,02	7,01			

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	Eje 2 Derecho	N	Eje 3 Derecho	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 4 Derecho	30	%
			Eje Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 4 Derecho	N	Eje 5 Derecho	30	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	Eje 2 Derecho	N	Eje 3 Derecho	30	%
			Eje Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 4 Derecho	30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km				
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
		%		%	%			%		Resultado		%



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 26/03/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
 CDA TecnoSabana Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca NIT 900.915.363 Tel. 8966299 Cel. 3132368795 APROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.