


INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0004935

Fecha Revisión

09/08/2021



PLACA: SPO801	CLASE: BUSETA	MARCA: HYUNDAI	LINIA: HD 12
KILOMETRAJE: 378029	MODELO: 2006	CILINDRAJE: 3907	SELLAS: 28
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4DB5268771	UN: ****	CATAS: KMEGA17BPC999291
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:		Pase SOAT: 34201210000045	
Certificado: 151632632	Fac. Exp: 13/02/2021	Fac. Veh: 13/02/2022	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Director: B/13/JTA	Fac. Exp: 13/02/2021	Fac. Veh: 13/02/2022
Propietario: ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CG. 79432634	Director: B/13/JTA		
Conductor: FRANCISCO A. CORTES CG. 80415573	Director: B/13/JTA		

LUCES		INSPECCION SENSORIAL	
Alitas	☒	Rines Transmisión	☒
Bajos	☒	Expueragas y Timones	☒
Medios Delanteros	☒	Liberta de repuesto	☒
Medios Traseros	☒	FUGAS	
Tranc	☒	Sistema de dirección	☒
Alce	☒	Acetle de motor	☒
Remota	☒	Valvulina caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	
Tapiceria	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Silbatería	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radiador	☒
Pacales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Cortinas/Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	
Pesa Motor	☒	Cruceles	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	
Ventanas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	
Manillas	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒
Uñas Delanteras	☒	Capot	☒
Uñas Traseras	☒	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	☒	Retrvisor Interior	☒
		Retrvisor Derecho	☒

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2		Eje 3	
Alteza De Repuesto	5.6	Izquierdo	Derecho	Izq.P1	Izq.P2	Der.P1	Der.P2
		4.2	5.1	11.2	10.12	5.55	11.2
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	Desequilibrio
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	Máximo
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	Unidad
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	30
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	30

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	210	Unidad	m/min
Tem. °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unidad	Unidad	Unidad
		%	%	%	%	%	Resultado	Valor
								Norma
								Unidad



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 09/08/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

Francisco A. Cortes 80415573

CDA TECNOSABANA

APROBADO

NIT: 900.915.363-0

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.