

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00015766-2305

CENTROMOTOR AV. BOYACA  
NIT 900274028-6  
DIAG. 49 SUR No 60-54 Tel  
2043778  
BOGOTÁ

## FECHA

Fecha de prueba:  
2023-05-29

Nombre o razón social:

YESICA MEDINA VILLAMIL

Dirección:

CLL 69A N 17N 88 SUR

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 1033745154

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

SMB787

Marca:

HYUNDAI

Línea:

COUNTY

Clase:

BUS

Modelo:

2009

Cilindrada:

3200

Kilometraje:

26205

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10025919914

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO

Empresa:

X

Conductor:

ALEJANDRO SILVA



Fecha 2023-05-29, Placa SMB787 Hora 17:56



Fecha 2023-05-29, Placa SMB787 Hora 17:58

## Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad e inclinación de luces bajas					Suma de la intensidad de todas las luces				
					Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	81	NA	dBA	Baja Derecha Baja Izquierda									
Eficacia Total	51,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	8750	13832	N	Eje 1 Derecho	8730	14323	N	0,2	30 %
Eficacia Auxiliar	16*	18	%	Eje 2 Izquierdo	7071	18933	N	Eje 2 Derecho	9620	19228	N	26,5*	30 %
				Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho					
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho					
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho					

## Desviación Lateral

Eje 1	-7,5	Eje 2	-3,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	m/km
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE			
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE			
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE			
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE			
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE			
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE			
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE			
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE			
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE			
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE			
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria Y Pintura	CUMPLE	G1 Latoneria Y Pintura	CUMPLE			
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE			
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE			
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE			
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE			
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE			
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE			
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE			
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE			
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE							

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto		Derecha		
Eje 1	8,54	8,57		
Eje 2	7,21	R1	R2	R1
		7,45	7,69	5,69

  
LUIS ALFREDO TOCARRUNCHÓ BELTRÁN

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.