

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 124755



TECNICHEK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-06-19	Nombre o razón social NURY MARCELA PARRA HERNANDEZ	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 52817785
Dirección CR 91 #72A 81	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c.
		Empresa LOBENA

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TDS261	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10017455496	Fecha Matricula 2011-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZCH001053
No. Motor CAA141989	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1968	Kilometraje 250380	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()
					Blindaje SI () NO (X)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Caja de dirección		X	
Lunas de Freno		X	
Sopores		X	
Luces bajas y altas		X	
Emblemas		X	
Muelles		X	
Fugas de combustible		X	
Limpiaabrisas		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Filtraciones de aceite		X	
Terminales		X	
Luces internas		X	
PBX (Como conducido)		X	
Luz de reversa		X	
Luces de parqueo		X	
Amortiguadores		X	
Equipo de carretera		X	
Pisos		X	
Estado de la Carrocena		X	
Calcomanías		X	
Espejos		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Cuotas		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Emisiones de presión Sonora (Ruido)		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Vidrios		X	
Cinturones de seguridad		X	
Luces direccionales		X	
Sistema de Escape		X	
Carrocería		X	
Logotipos		X	
Rines y Llantas		X	
Freno de emergencia		X	
Tuberías y Mangueras		X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia		X	
Guardapolvos/Salpicaeras		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO__

Señalizar puerta trasera Izquierda como salida de emergencia, debe de tener 3

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

[Handwritten signature]



NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Niky Avellaneda Candil [Inspección sensorial], Niky Avellaneda Candil [Foto delantera], Niky Avellaneda Candil [Foto trasera],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.