

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0012931

Fecha Revisión

12/07/2023



PLACA: TZN798	CLASE: BUSETA	MARCA: NISSAN	LÍNEA: TK55
KILOMETRAJE: 292377	MODELO: 2014	CHASIS: 2953	BLAS: 25
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: ZD30-317487K	VIN: 9F9ALGTRK0ED084209	COLOR: BLANCO
Revisión Técnica Mecánica Y De Gasas:		Póliza SOAT:	
Certificado: 163620428	Fec. Exp: 28/12/2022	Fec. Ven: 28/12/2023	84554031-600267889
Empresa: METRO VANS SAS NIT. 830138859	Dirección: BOGOTÁ ****		
Propietario: VELASQUEZ PRIETO JORGE ENRIQUE CC. 80808501	Dirección: BOGOTÁ *		
Conductor (1): VELASQUEZ PRIETO JORGE ENRIQUE CC. 80808501	Dirección: BOGOTÁ *		
Conductor (2): FERNANDO MONROY CC. 80414535	Dirección: BOGOTÁ *		

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	INSPECCIÓN SENSORIAL
Alas ☒	Rines Traseros ☒
Bajas ☒	Esparragos y Tuercas ☒
Medias Delanteras ☒	Llanta de repuesto ☒
Medias Traseras ☒	FUGAS
Freno ☒	Sistema de dirección ☒
Placa ☒	Aceite de motor ☒
Reversa ☒	Valvulina caja ☒
Direccional Izquierda ☒	Valvulina Transmisión ☒
Direccional Derecha ☒	Líquido De Frenos ☒
Parqueo ☒	Líquido Refrigerante ☒
Interna ☒	Combustible ☒
Gradas ☒	Aire ☒
HABITACULO DE PASAJEROS	Sistema de Escape ☒
Limpia Parabrisas ☒	MOTOR
Tapiceria ☒	Tapa De Aceite ☒
Tapa Motor ☒	Varilla Medida Aceite ☒
Sillatería ☒	Nivel De Aceite ☒
Cinturones de seguridad ☒	Ventilador ☒
Gradas ☒	Radiador ☒
Pedales ☒	Filtro Combustible ☒
Tapa Combustible ☒	Correas-Mangueras ☒
Puerta ☒	CARDAN
Pasa Manos ☒	Crucetas ☒
Timbre ☒	Uniones ☒
Vidrios ☒	Cadena o soportes de desprendimiento ☒
Parabrisas Posterior ☒	TRANSMISION
Ventanillas ☒	Embragues ☒
Salida De Emergencia ☒	Caja De Velocidades ☒
Escotillas ☒	ESTADO CARROCERIA
Martillos ☒	Pintura General ☒
Dispositivo de velocidad ☒	Chapas Puertas ☒
SISTEMA RODAMIENTO	Parachoques ☒
Llantas Delanteras ☒	Capot ☒
Llantas Traseras ☒	IDENTIFICACION
Rines Delanteros ☒	Retrovisor Interior ☒
	Retrovisor Derecho ☒
	FRENOS
	Booster ☒
	Freno De Mano / seguridad ☒
	Campanas ☒
	Discos ☒
	SUSPENSION
	Topes ☒
	Amortiguador Delantero ☒
	Amortiguador Trasero ☒
	Soportes/Sapos ☒
	Brazo Compensador De Direccion ☒
	Tijera Inferior Y Superior ☒
	Splinderes ☒
	Barra Estabilizadora ☒
	Muelles, Espirales Y Cauchos ☒
	Rotulas ☒
	Terminales ☒
	Holguras ☒
	Chasis ☒
	Pasadores ☒
	SISTEMA ESCAPE
	Union Anillos ☒
	Union Tubo ☒
	Catalizador ☒
	Silenciador ☒
	SISTEMA ELECTRICO
	Interruptor Electrico ☒
	Correas ☒
	Bateria ☒
	Cableado ☒
	Interruptor Central ☒
	Arranque ☒
	Pito Ciudad ☒
	Tacometro ☒
	Man Presion Aire ☒
	Man Combustible ☒
	Ampermetro ☒
	Pres. Lubrificador ☒
	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
	Extintor ☒
	Botiquin ☒
	Triángulos -Conos ☒
	Linterna ☒
	Llaves Rueda ,Gato ☒
	Tacos (Cuñes) ☒
	Herramientas ☒
	Manguera Aire ☒

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	5.4	4.3	3	3.7	4.3	3.02	4.5				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			30	%	
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N			30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			30	%	
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N			30	%	
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N			30	%	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Resultado	Valor
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 12/09/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

Jazmin Basto

CDA TECNOSABANA

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

APROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.