

# REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689  
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
TEL: 6741434 - 3108892943

## A. INFORMACIÓN GENERAL

|                     |                      |                       |             |          |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------|
| FECHA DE REVISIÓN:  | 2023-07-31           | CONSECUTIVO:          | 23-13820    | PLACA:   |
| NOMBRE DEL SOCIO:   | INLINLEBA SASEBA SAS | C.C.                  | 830091672   | SMO900   |
| DIRECCION:          | CR 20 N 162 10       | TEL:                  | 1211213     |          |
| MARCA:              | Hyundai              | MODELO:               | 2009        |          |
| COMBUSTIBLE:        | Diesel               | RTMYEC                | 2023/12/28  | EMPRESA: |
| SOAT:               | 2024-02-29           | TARJETA DE PROPIEDAD: | 10024901254 |          |
| SEGURO CONTRACTUAL: | 2023/11/07           | TARJETA DE OPERACION: | 2025/05/18  |          |

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

| Descripción                                      | Grupo                   | Bueno | Malo |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|
| BARRA                                            |                         | X     |      |
| SALIDAS DE EMERGENCIA                            | 6.1 Revisión exterior   | X     |      |
| FUGAS GENERAL                                    | 6.12 Motor              | X     |      |
| ARRANQUE                                         |                         | X     |      |
| LINTERNA                                         |                         | X     |      |
| CADENA CARDAN                                    | 6.8 Motor y transmisión | X     |      |
| ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION                    |                         | X     |      |
| EFICACIA                                         |                         | X     |      |
| DISCOS                                           |                         | X     |      |
| DISTINTIVOS Y EMBLEMAS                           |                         | X     |      |
| GATO                                             |                         | X     |      |
| SOportes DE SEGURIDAD                            | 6.8 Motor y transmisión | X     |      |
| ARBOL DE TRANSMISION                             | 6.8 Motor y transmisión | X     |      |
| BAJAS                                            |                         | X     |      |
| AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA                     | 6.1 Revisión exterior   | X     |      |
| TIMBRES                                          |                         | X     |      |
| CHASIS                                           |                         | X     |      |
| SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO                    |                         | X     |      |
| JUEGO LIBRE                                      |                         | X     |      |
| CAJA SOPORTE                                     |                         | X     |      |
| INTERRUPTOR CENTRAL                              |                         | X     |      |
| FILTRO                                           | 6.12 Motor              | X     |      |
| AMPERIMETRO                                      |                         | X     |      |
| AMORTIGUADORES                                   |                         | X     |      |
| CAMPANA                                          |                         | X     |      |
| NUMERO DE ORDEN                                  |                         | X     |      |
| SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO                  | 6.1 Revisión exterior   | X     |      |
| TAPA                                             | 6.12 Motor              | X     |      |
| BOOSTER                                          |                         | X     |      |
| CINTURONES DE SEGURIDAD                          |                         | X     |      |
| BAJO                                             | 6.8 Motor y transmisión | X     |      |
| VOLANTE                                          |                         | X     |      |
| TRIANGULOS                                       |                         | X     |      |
| INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS |                         | X     |      |
| INTERRUPTORES ELECTRICOS                         |                         | X     |      |
| PERNOS O TUERCAS                                 |                         | X     |      |
| ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS            |                         | X     |      |
| COLUMNAS                                         |                         | X     |      |
| PASTILLAS BANDAS                                 |                         | X     |      |
| TERMINALES                                       |                         | X     |      |
| PITOS                                            |                         | X     |      |
| LUZ GRADAS                                       |                         | X     |      |
| PARABRISAS                                       | 6.1 Revisión exterior   | X     |      |
| VENTANILLAS                                      | 6.1 Revisión exterior   | X     |      |
| CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO                    |                         | X     |      |
| CORREAS MANGUERAS                                | 6.12 Motor              | X     |      |
| PITMAN                                           |                         | X     |      |
| TEMPLETE                                         |                         | X     |      |
| TAPICERIA                                        |                         | X     |      |
| EMISIONES DE HUMO                                | 6.12 Motor              | X     |      |
| CABLEADO ELECTRICO                               |                         | X     |      |
| FUGA HIDRAULICA                                  |                         | X     |      |
| CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO                 |                         | X     |      |
| AMPERIMETRO                                      |                         | X     |      |
| PASAMANOS                                        |                         | X     |      |
| SISTEMAS DE REFRIGERACION                        | 6.12 Motor              | X     |      |

|                                          |                         |   |  |
|------------------------------------------|-------------------------|---|--|
| TUBOS DE ESCAPE                          | 6.1 Revisión exterior   | X |  |
| MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN               |                         | X |  |
| ESTADO PISOS                             |                         | X |  |
| TAPA DE MOTOR EN HABITACULO              |                         | X |  |
| ESPLINDER                                |                         | X |  |
| DIRECCIONAL                              |                         | X |  |
| SILLETERIA                               |                         | X |  |
| LLANTAS                                  |                         | X |  |
| REVERSA                                  |                         | X |  |
| HERRAMIENTAS                             |                         | X |  |
| COMBUSTIBLE                              | 6.12 Motor              | X |  |
| PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS |                         | X |  |
| PARQUEO                                  |                         | X |  |
| EMBRAGUE                                 | 6.8 Motor y transmisión | X |  |
| BATERIA                                  |                         | X |  |
| TACOMETRO / PRESION AIRE                 |                         | X |  |
| PINTURA GENERAL Y LATONERIA              |                         | X |  |
| TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS    |                         | X |  |
| CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS              |                         | X |  |
| LIMPIABRISAS                             |                         | X |  |
| CAJA DE VELOCIDADES                      | 6.1 Revisión exterior   | X |  |
| FUGAS                                    | 6.8 Motor y transmisión | X |  |
| TUBOS MANGUERAS                          | 6.8 Motor y transmisión | X |  |
| BOTIQUIN                                 |                         | X |  |
| PUERTAS                                  |                         | X |  |
| FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS               |                         | X |  |
| TACOS                                    |                         | X |  |
| ALARMAS                                  |                         | X |  |
| FRENO EMERGENCIA                         |                         | X |  |
| ANTIDESLIZANTES DE PEDALES               |                         | X |  |
| INTERNA                                  |                         | X |  |
| SUPERIORES                               |                         | X |  |
| FUGAS                                    |                         | X |  |
| EXTINTOR                                 |                         | X |  |
| REPUESTO                                 |                         | X |  |
| VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS       | 6.1 Revisión exterior   | X |  |
| RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO    |                         | X |  |
| PLACAS                                   |                         | X |  |
| FRENOS                                   |                         | X |  |
| CALCOMANIA DE PRECIOS                    |                         | X |  |
| CRUCETA                                  |                         | X |  |
| GRADAS                                   |                         | X |  |
| INTERNAS                                 |                         | X |  |

#### CONFORMIDAD DE LA REVISION

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

tmp\_frenos\_desequilibrio\_eje\_1 => 10.4 tmp\_frenos\_desequilibrio\_eje\_2 => 17.3 tmp\_frenos\_eficacia\_auxiliar => 29.6 tmp\_frenos\_eficacia\_total => 65.3

#### COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

#### NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Eduard Humberto Urrego Barreto [Suspensión], Eduard Humberto Urrego Barreto [Luces], Leonardo Mendez [Foto trasera], Eduard Humberto Urrego Barreto [Frenos y Peso], Eduard Humberto Urrego Barreto [Sistema Eléctrico], Eduard Humberto Urrego Barreto [Motor], Eduard Humberto Urrego Barreto [Dirección], Eduard Humberto Urrego Barreto [Vidrios], Eduard Humberto Urrego Barreto [Frenos], Eduard Humberto Urrego Barreto [Equipo de prevención y seguridad], Eduard Humberto Urrego Barreto [Transmisión], Eduard Humberto Urrego Barreto [Presentación y Carrocería], Eduard Humberto Urrego Barreto [Señalización e Identificación], Leonardo Mendez [Foto delantera], Eduard Humberto Urrego Barreto [Sistema rodamiento],

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO  
MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)