

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00006345-2108
CDA ECOTEC SAS
NIT 900364255-8
CALLE 17 SUR N 28-27 Tel
7275230
BOGOTA D.C.

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2021-08-05	Nombre o razón social: PEDRO PABLO RODRIGUEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()				No. 19148368	
Dirección: CL 29 SUR 35 53	Telefono: 3214204870	Ciudad: BOGOTA			Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: SMN475	Marca: KIA	Linea:	PREGIO	Clase: MICROBUS	Modelo: 2008	Cilindraje: 2957	Kilometraje: 651831
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 0003544378	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:		Conductor:	



Fecha 2021-08-05, Placa SMN475 Hora 18-41



Fecha 2021-08-05, Placa SMN475 Hora 18-42

Inspección Visual			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminalas Bateria	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE
G3 Pitó	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Boliquín	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G7 Eje4 llanta Izquierda			
G7 Eje4 llanta Derecha			
G7 Eje4 llanta Izquierda			
G7 Eje5 llanta Derecha			
G8 Eje1 llanta Derecho			
G8 Eje1 llanta Izquierdo			
G8 Eje2 llanta Derecho			
G8 Eje2 llanta Izquierdo			
G8 Eje3 llanta Derecho			
G8 Eje3 llanta Izquierdo			
G8 Eje4 llanta Derecho			
G8 Eje4 llanta Izquierdo			
G8 Eje5 llanta Derecho			
G8 Eje5 llanta Izquierdo			
G9 Latoneria y Pintura			
G9 Tapiceria			
G9 Cojineria			
G10 Caja de Dirección			
G10 Terminalas			
G10 Brazos Axiales			
G11 Bastidor			
G11 Pisos			
G12 Promedio de Distancia			
G12 Promedio de Tiempo			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.3	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,5	4,1
Eje 2	3,9	3,8


Camilo Andres Rodriguez Gomez

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

NIT 900364255-8