

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 127147



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

TecniCheck S.A.S.
NIT: 900.087.532-5
Calle 76A # 90 A - 26
Tel: 223 9094 - 252 2279

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2023-08-17	Nombre o razón social NURY MARCELA PARRA HERNANDEZ	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 52817785
Dirección CR 91 #72A 81	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c. Empresa LOBENA

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa TDS261	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10017455496	Fecha Matricula 2011-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZCH001053
No. Motor CAA141989	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1968	Kilometraje 253423	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Caja de dirección		X	
Luces de Freno		X	
Sopores		X	
Luces bajas y altas		X	
Emblemas		X	
Fugas de combustible		X	
Limpiaabras		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Filtraciones de aceite		X	
Terminales		X	
Luces internas		X	
PBX (Como conduzco)		X	
Luz de reversa		X	
Luces de parqueo		X	
Amortiguadores		X	
Equipo de carretera		X	
Pisos		X	
Estado de la Carrocera		X	
Calcamonias		X	
Espejos		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Cuetas		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Emissions de presión Sonora (Ruido)		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Vidrios		X	
Cinturones de seguridad		X	
Luces direccionales		X	
Sistema de Escape		X	
Cojinería		X	
Logotipos		X	
Rines y Llantas		X	
Freno de emergencia		X	
Tuberías y Mangueras		X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_

NO_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Nº

Nota: La
vuelta de la
cinta



2023-08-17 TDS261 17:22



2023-08-17 TDS261 17:20

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ariel Femei Loaiza Casallas".

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Ariel Femei Loaiza Casallas [Inspección sensorial], Ariel Femei Loaiza Casallas [Foto delantera], Ariel Femei Loaiza Casallas [Foto trasera].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y
DE GASES**

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.