

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

## FORMATO DE PREVENTIVA No. 201295



900094539-5  
Carrera 14 B n 119-95  
Bogotá

## A. INFORMACION GENERAL

## 1. FECHA 2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2024-01-17	Nombre o Razon Social INVERSIONES BARREAL S EN C			Documento	No
Direccion	Teléfono	Ciudad	Departamento		
Placa TLZ166	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	País Colombia	Clase BUSETA	Marca NON PLUS ULTRA Línea NPU 6-150

Modelo 2015	Vencimiento SOAT 2024-11-10	Vencimiento RTM 2024-11-04	Kilometraje 0	Combustible DIESEL	Empresa LOTUS EXPRESS S.A.
----------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------------

## 7.Suspension

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	>=40	Unidad	%
---------------------	-------	-------------------	-------	-------------------	-------	-----------------	-------	--------	------	--------	---

## 8.Frenos

Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	0	N		Eje 1 Derecho	0	N	0	<= 30	%
Eje 2 Izquierdo	0	N		Eje 2 Derecho	0	N	0	<= 30	%
Eje 3 Izquierdo	N			Eje 3 Derecho	N		N	<=	%
Eje 4 Izquierdo	N			Eje 4 Derecho	N		N	<=	%
Eje 5 Izquierdo	N			Eje 5 Derecho	N		N	<=	%

## 9.Desviacion Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km
<b>D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375</b>								
Código	Descripción		Grupo				Tipo de Defecto	

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente


Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

## E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: **APROBADO** No Consecutivo : 201295

## NOMBRE DEL INSPECTOR:

## F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

(Placeholder for additional comments)	  
Firma Responsable Técnico	

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.