

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00016498



Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S
SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL

NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

02/03/2024

PLACA:	SYU003	CLASE:	BUSSETA	MARCA:	NISSAN	LÍNEA:	CABSTAR TL 1.45
KILOMETRAJE:	586.421	MODELO:	2005	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	20 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BD30090658Y	VIN:	CKDABFTL05D100703	CHASIS:	CKDABFTL05D100703
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Certificado:	168353034	Fec.Exp:	12/09/2023	Fec.Ven:	12/09/2024	38424323 Fec.Exp:	14/02/2024 Fec.Ven:
Empresa:	TRANSPORT TOURS SAS NIT. 901332954			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	TRANSPORT TOURS SAS NIT. 901332954			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	RAMIRO RODRIGUEZ CC. 80439487			Dirección:	BOGOTA		

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS	
Limpia Parabrisas	✓
Tapicería	✓
Tapa Motor	✓
Silletería	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
SISTEMA RODAMIENTO	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
REVISIÓN SENSORIAL	
Rines Traseros	✓
Esparragos y Tuerca	✓
Llanta de repuesto	✓
FUGAS	
Sistema de dirección	✓
Aceite de motor	✓
Valvulina caja	✓
Valvulina Transmisión	✓
Líquido De Frenos	✓
Líquido Refrigerante	✓
Combustible	✓
Aire	✓
Sistema de Escape	✓
MOTOR	
Tapa De Aceite	✓
Varilla Medida Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Filtro Combustible	✓
Correas-Mangueras	✓
CARDAN	
Crucetas	✓
Uniones	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓
TRANSMISIÓN	
Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
ESTADO CARROCERIA	
Pintura General	✓
Chapas Puertas	✓
Parachoques	✓
Capot	✓
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
TUBOS-MANGUERAS	
Retrovisor Izquierdo	✓
Placa Delantera	✓
Placa Trasera	✓
Placa Laterales y techo	✓
Emblemas	✓
DIRECCION	
Cabrilla	✓
Juego Libre	✓
Columna	✓
Caja De Dirección	✓
Terminales	✓
Axiales	✓
Brazo corto	✓
Brazo largo	✓
Pitman	✓
Bielas	✓
SUSPENSION	
Topes	✓
Amortiguador Delantero	✓
Amortiguador Trasero	✓
Soportes/Sapos	✓
Brazo Compensador De Dirección	✓
Tijera Inferior Y Superior	✓
Splinderes	✓
Barra Estabilizadora	✓
Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Rotulas	✓
Terminales	✓
Holguras	✓
Chasis	✓
Pasadores	✓
FRENOS	
Booster	✓
Freno De Mano / seguridad	✓
Campanas	✓
Discos	✓
EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Extintor	✓
Botiquin	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (Cuñas)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Llantas Delanteras	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
Rueda de Repuesto	4.1	3.6	5.8	4.2	4.2	3.7	4.5					

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N				30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N				30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N				30	%
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N				30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N				30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 02/05/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

RAMIRO RODRIGUEZ CC. 80439487

RESPONSABLE

APROBADO
REVIEEXPRESS
Alfonso Moreno
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.