

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00016616



CDA TECNOSABANA SAS
KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión
12/03/2024

PLACA:	SZQ021	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NISSAN	LINEA:	TK55			
KILOMETRAJE:	136.475	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	24	COLOR:	BLANCO.	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	ZD30-282327K	VIN:	9F9ALFTK0CD084024	CHASIS:	9F9ALFTK0CD084024			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT: LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS					
Certificado:	167577812	Fec.Exp:	04/08/2023	Fec.Ven:	04/08/2024	4308005002027000	Fec.Exp:	08/02/2024	Fec.Ven:	07/02/2025
Empresa:	TRANSPORTES CALDERON CC. 890211325				Dirección:		BOGOTA			
Propietario:	LEASING BANCOLOMBIA CC. 8600592943				Dirección:		BOGOTA			
Conductor:	PEDRO JULIO SANCHEZ CC. 79157367				Dirección:		BOGOTA			

LUCES		INSPECCION SENSORIAL			
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓
Medias Delanteras	✓	Uanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION	
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Brazo largo	✓
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓
Silleteria	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION	
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Topes	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓
Puerta	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	✓
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓
Timbre	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓
Martillos	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	FRENOS	
Uantas Delanteras	✓	Capot	✓	Booster	✓
Uantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓
		Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2				Eje 3					
			Izquierdo		Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
Rueda de Repuesto			5.3		6.7	4.2	4.4	4.2	4.3						
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo				N	Eje 1 Derecho				N		30	%
			Eje 2 Izquierdo				N	Eje 2 Derecho				N		30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				N	Eje 3 Derecho				N		30	%
			Eje 4 Izquierdo				N	Eje 4 Derecho				N		30	%
18	%		Eje 5 Izquierdo				N	Eje 5 Derecho				N		30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Resultado	Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%						



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 12/05/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

PEDRO JULIO SANCHEZ CC. 79157367

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.