

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00016899



CDA TECNOSABANA SAS
KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795


Fecha Revisión

03/04/2024

PLACA:	VCN365	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	MERCEDES BENZ	LINEA:	SPRINTER 413 CDI
KILOMETRAJE:	289.563	MODELO:	2007	CILINDRAJE:	2150	SILLAS:	16
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	61198170064089	VIN:	CHASIS:		
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT: LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS			
Certificado:	171513610	Fec.Exp:	03/02/2024	Fec.Ven:	03/02/2025	048004317485000 Fec.Exp: 09/02/2024 Fec.Ven: 08/02/2025	
Empresa:	CARS SPECIAL SERVICES S.A.S. NIT. 8300924538			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	ESTRADA ALARCON NATALIA CC. 1116733312			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	FERNANDO VARGAS CC. 1027280309			Dirección:	BOGOTA		

LUCES		INSPECCION SENSORIAL		TUBOS-MANGUERAS	
Altas	☒	Rines Traseros	☒	Retrovisor Izquierdo	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒	Placa Delantera	☒
Medias Delanteras	☒	Lanta de repuesto	☒	Placa Trasera	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS		Placa Laterales y techo	☒
Freno	☒	Sistema de direcciAn	☒	Emblemas	☒
Placa	☒	Acetite de motor	☒	DIRECCION	
Reversa	☒	Valvulina caja	☒	Cabrilla	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvulina Transmisión	☒	Juego Libre	☒
Direccional Derecha	☒	Liquido De Frenos	☒	Columna	☒
Parqueo	☒	Liquido Refrigerante	☒	Caja De Direcccion	☒
Interna	☒	Combustible	☒	Terminales	☒
Gradas	☒	Aire	☒	Axiales	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒	Brazo corto	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR		Brazo largo	☒
Tapiceria	☒	Tapa De Aceite	☒	Pitman	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒	Biela	☒
Sileterio	☒	Nivel De Aceite	☒	SUSPENSION	
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒	Topes	☒
Gradas	☒	Radiador	☒	Amortiguador Delantero	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒	Amortiguador Trasero	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒	Soportes/Sapos	☒
Puerta	☒	CARDAN		Brazo Compensador De Direcccion	☒
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒	Tierra Interior Y Superior	☒
Timbre	☒	Uniones	☒	Splindores	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒	Barra Estabilizadora	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	☒
Ventanillas	☒	Embragues	☒	Rolulas	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒	Terminales	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA		Holguras	☒
Martillos	☒	Pintura General	☒	Chasis	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒	Pasadores	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒	FRENOS	
Lantas Delanteras	☒	Capot	☒	Booster	☒
Lantas Traseras	☒	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒	Campanas	☒
		Retrovisor Derecho	☒	Discos	☒

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda de Repuesto				Izquierdo		Derecho		Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
6.9				5.4		4.0		3.2	3.8	4.7	4.8				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	Unidad	
50	%			Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N		30	%		
				Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N		30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N		30	%		
18	%			Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N		30	%		
				Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N		30	%		
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad			Valor	Norma	Unidad	
		%		%		%		%				Resultado			



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 03/06/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

Fernando Vargas
FERNANDO VARGAS CC. 1027280309

RESPONSABLE

APROBADO
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros para la ruta Bogotá - Medellín.