

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

FECHA

Fecha de prueba:  
2024-04-04

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social:  
OLGA GAITAN

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 41433798

Teléfono:

3112454192

Ciudad:

CHIA

Departamento:

CUNDINAMARCA

Dirección:

CL 3SUR # 5A-27

## DATOS DEL VEHICULO

Placa:  
SQW816

Línea:

TRANSPORTER T-5 GP

Clase:

Modelo:

Kilometraje:

Marca:

VOLKSWAGEN

MICROBUS

2013

Conductor:

291733

Combustible:

Servicio:  
PÚBLICO

Color:

No Licencia Tránsito:  
10010078895

DIESEL

BLANCO CANDY

Empresa:



Fecha 2024-04-04, Placa SQW816 Hora 06-34



Fecha 2024-04-04, Placa SQW816 Hora 06-41

Suspensión (Si aplica)			Trasera Izquierda			Trasera Derecha			Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	42	40	%	
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50,6	50	%	2893	6249	N	2858	5955	N	1,2	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	2688	4630	N	2399	4562	N	10,8	30	%
12,2*	18	%	Eje 1 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Izquierdo	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho

Desviación Lateral			Eje 4			Eje 5			Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial												

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA
G1 Anchaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Ejes llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ejes llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ejes llanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA
G1 Resortes o Balleslas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	NO APLICA
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 NO APLICA	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE							

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

testigo de motor ABS y Batería encendido

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,35	5,21
Eje 2	6,35	5,46

ING. CARLOS A. GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

**CDA CHIA**  
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR  
NIT: 900 960 664