

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00017470



Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S
SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL
NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

03/05/2024

PLACA:	SYU003	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NISSAN	LINEA:	CABSTAR TL 1.45			
KILOMETRAJE:	599.563	MODELO:	2005	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	20	COLOR:	BLANCO.	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BD30090658Y		VIN:	CKDABFTL05D100703		CHASIS:	CKDABFTL05D100703	
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Certificado:	168353034	Fec.Exp:	12/09/2023	Fec.Ven:	12/09/2024	38424323	Fec.Exp:	14/02/2024	Fec.Ven:	13/02/2025
Empresa:	TRANSPORT TOURS SAS NIT. 901332954					Dirección:	BOGOTA			
Propietario:	TRANSPORT TOURS SAS NIT. 901332954					Dirección:	BOGOTA			
Conductor:	RAMIRO RODRIGUEZ CC. 80439487					Dirección:	BOGOTA			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de direcciÃ³n	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina TransmisiÃ³n	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silleteria	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres. Lubrimentor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda_Gato	✓
		Tacos (CuÃ±es)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2				Eje 3						
			Izquierdo		Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2			
Rueda de Repuesto		5.8	4.7		4.1	3.6	3.8	5.0	4.2							
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
			Eje 1 Izquierdo			N			Eje 1 Derecho			N			30	%
			Eje 2 Izquierdo			N			Eje 2 Derecho			N			30	%
			Eje 3 Izquierdo			N			Eje 3 Derecho			N			30	%
			Eje 4 Izquierdo			N			Eje 4 Derecho			N			30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 5 Izquierdo			N			Eje 5 Derecho			N			30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km		
Temp °C	Rpm		Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Resultado	Valor	Norma	Unidad	
				%		%		%		%						



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 03/07/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
<i>Ramiro Rodriguez</i>
RAMIRO RODRIGUEZ CC. 80439487

RESPONSABLE
APROBADO
<i>Alfonso Moreno</i>
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.