

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00008086-2109  
CDA REVIFULL SAS  
NIT 900959412-2  
Kr 57#13-18/CL.13 #56-  
44/CL14#56-41 BOGOTA D.C Tel  
4327938

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
FECHA	Nombre o razón social:			Documento de identidad:					
Fecha de prueba: 2021-09-20	JOSE MAURICIO VELANDIA COY			CC. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NIT. ( <input type="checkbox"/> ) CE. ( <input type="checkbox"/> )	No. 79442651				
Dirección:	Telefono:			Ciudad: BOGOTA			Departamento: DISTRITO CAPITAL		
Placa: UFT427	Marca: KIA	Linea:	PREGIO	Clase:	MICROBUS	Modelo:	2004	Cilindrada:	2957
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10008282363	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO CLARO	Empresa:				Conductor:	MAURICIO VELANDIA



Temp °C	Rpm	Ciclo 1		Unidad %	Ciclo 2	Unidad %	Ciclo 3	Unidad %	Ciclo4	Unidad %	Resultado	Valor 10	Norma 35	Unidad %
		10	10											

Vehículos a Diesel (Opacidad)															
Inspección Visual															
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Estado tubos escape	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G3 Retrovisores	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G3 Pito	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G4 Ventanillas	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G4 Pueras	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G4 Direccionales	CUMPLE	G10 Cajinería	CUMPLE	G5 Stop	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G6 Equipo de carretera	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE
G6 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G6 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE
G6 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G7: CARROCERIA		G7: SISTEMA DE SUSPENSION		G7: LLANTAS		G7: ELEMENTOS DE SEGURIDAD		G7: SISTEMA DE DIRECCION		G7: CHASIS	
G6 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8: RINES		G8: SISTEMA ELECTRICO		G8: RINES		G8: EQUIPO DE CARRETERA		G9: ESTADO DE PRESENTACION		G9: DISPOSITIVOS DE COBRO	

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,6
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,3	5,6
Eje 2	5,6	5,4

J.C  
JUAN CAMILO MENDEZ MENESES

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.