

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
Cd, BOGOTA Tel. 2235665 -

Fecha	2024/05/01 08:15:44	Propietario	YANQUEN RAMIREZ	NELSON AGUSTIN	CC.(X) NIT.()	No.4046756
Dirección	CRA74 23B31	Teléfono	3144476504	Ciudad:	BOGOTA, D.C.	
Placa	TGK369	Modelo	2012	Servicio	Publico	Clase MICROBUS
Marca	KIA	Línea	PREGIO GRAND GS			
No. de licencia de tránsito	10019892114	Fecha Matricula	2012-01-25	Kilometraje	234265	Número de sillas 19
No. Motor	JT619759	VIN	8L0TS7326CE009458	Color	BLANCO	Combustible DIESEL
						Cilindr 2957



2024-05-01 , TGK369 08-19



2024-05-01 , TGK369 08-19

Suspensión

Delantero Izquierda	68.0	Delantero Derecha	91.0	Trasera Izquierda	51.0	Trasera Derecha	53.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
74.0	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3135	4567	N	Eje 1 Derecho	3774	3998	N	16,9	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1828	2969	N	Eje 2 Derecho	2234	3283	N	18,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%
28.6	18.0	%											

Desviación Lateral

Eje 1	-1.00	Eje 2	-7.00	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/km
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G1	Espelos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desemparador	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceña	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G3	Pto	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE		
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE		

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G9	Laloneria y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Cojineria	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO
---------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmision o caja

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

