

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
 CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
 Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N° 64D-27 CLL
 Cd. BOGOTÁ
 Tel. 2235665 -

Fecha 2024/07/01 12:31:32	Propietario YANQUEN RAMIREZ NELSON AGUSTIN	CC-(X) NIT-() No.4046756
Dirección CRA74 23B31	Teléfono 3144476504	Ciudad: BOGOTA, D.C.
Placa TGK369	Modelo 2012	Servicio Público Clase MICROBUS Marca KIA Línea PREGIO GRAND GS
No. de licencia de tránsito 10019892114	Fecha Matrícula 2012-01-25	Kilometraje 323903 Número de sillas 19
No. Motor JT619759	VIN 8L0TS7326CE009458	Color BLANCO Combustible DIESEL Cilindr 2957



2024-07-01 , TGK369 12-38



2024-07-01 , TGK369 12-38

Suspensión

Dejantera Izquierda	64.0	Dejantera Derecha	59.0	Trasera Izquierda	62.0	Trasera Derecha	57.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 Izquierdo	2015	N	Eje 1 Derecho	1965	N	2.48	30	%
74.5	50.0	%	Eje 2 Izquierdo	1563	N	Eje 2 Derecho	1551	1999	0.76	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N		30	%	
25.6	18.0	%	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N		30	%	
			Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N		30	%	

Desviación Lateral

Eje 1	7.00	Eje 2	1.00	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/km
Emisiones contamina-tes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE				
Emisiones contamina-tes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE				
Emisiones contamina-tes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE				
Emisiones contamina-tes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE				
Emisiones contamina-tes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Rotulías Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE				
Emisiones contamina-tes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2 Rotulías Inferiores	CUMPLE	G6 Crucela	CUMPLE				
Emisiones contamina-tes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE				
Emisiones contamina-tes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE				
Emisiones contamina-tes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE				
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE				
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE				
G1	Andaje sillas	CUMPLE	G3 Pito	CUMPLE	G6 Gá	CUMPLE				
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE				
			G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE				
			G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE				
			G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE				
			G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE				
			G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE				
			G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE				
			G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE				
			G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE				
			G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE				
			G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE				
			G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE				
			G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE				

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G9	Laterales y Pintura	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos/Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

ANNA DE MONTAIGNE

G1:CARROCERIA	G5:SISTEMA ELÉCTRICO	G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G6:EQUIPO DE CARRETERA	G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G7:LLANTAS	G11:CHASIS
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G8:RINES	G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI NO DELEGADO NUEVO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

PREVISIÓN

ANDRES FELIPE GOMEZ GONZALEZ