



# Revisión de Mantenimiento Preventivo

Carrera 4 No. 30 - 105 Soacha,  
Colombia  
Celular: 302 3682644  
Email: comercial@ama-sas.co  
Nit: 901474842-7

No. Orden Vehiculo: 18074 - 198

CONDUCTOR								
NOMBRE	GONZALO GONZALEZ SANCHEZ			No. CELULAR	+57 311 6308485			
No. LICENCIA	19232976	FECHA DE VENCIMIENTO		2025-03-19	CATEGORIA:	C2		

VEHICULO								
FECHA REVISION	2024-07-13	EMPRESA	8190047472 - VIAJEROS SA			PLACA:	SOC955	
MODELO:	2002	MARCA:	AGRALE	LINEA:	MA 9.0 TCE	COLOR:	BLANCO VERDE	
No ORDEN:	18074	CILINDRAJE:	5700	No MOTOR:	4081325	No CHASIS:	9BYC22K1S2C001724	
PASAJEROS:	27	TIPO VEHICULO:	Buses mas de 30p			COMBUSTIBLE:	DIESEL	
LICENCIA TRANSITO	10019190393	TECNOMECHANICA:	171340150	VENCE:	2025-01-26	SOAT:	38271781	VENCE: 2025-02-11

INTENSIDAD E INCLINACION DE LUCES BAJAS								
FUNCIONAMIENTO E INTENSIDAD DE LA LUZ BAJA FRONTAL DERECHA			CUMPLE	FUNCIONAMIENTO E INTENSIDAD DE LA LUZ BAJA FRONTAL IZQUIERDA				CUMPLE
CORRECTA INCLINACION (DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY) DE LA LUZ BAJA FRONTAL DERECHA			CUMPLE	CORRECTA INCLINACION (DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY) DE LA LUZ BAJA FRONTAL IZQUIERDA				CUMPLE

INTENSIDAD DE TODAS LAS LUCES								
INTENSIDAD DENTRO DE LOS LIMITES ESTIPULADOS POR LA LEY DEL TOTAL DE LAS LUCES	CUMPLE							

SUSPENSION								
BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION DELANTERA IZQUIERDA			CUMPLE	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION DELANTERA DERECHA				CUMPLE
BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION TRASERA IZQUIERDA			CUMPLE	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPENSION TRASERA DERECHA				CUMPLE
CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LAS ROTULAS O "ESPLINDERES"			CUMPLE	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO EN LOS RODAMIENTOS				CUMPLE
BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TIJERAS			CUMPLE	BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MUELLES				CUMPLE
BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS AMORTIGUADORES			CUMPLE	BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BARRA ESTABILIZADORA				CUMPLE
BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ESPARRAGO			CUMPLE					

FRENOS								
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL FRENO DELANTERO IZQUIERDO			CUMPLE	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL FRENO DELANTERO DERECHO				CUMPLE
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL FRENO TRASERO IZQUIERDO			CUMPLE	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL FRENO TRASERO DERECHO				CUMPLE
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE SEGURIDAD			CUMPLE	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS				CUMPLE
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE LAS MANGUERAS			CUMPLE	INEXISTENCIA DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA DE FRENADO				CUMPLE

V. CICLO OTTO								
CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS O2 EN RALENTI			CUMPLE	CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS O2 EN CRUCERO				CUMPLE
CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS HC2 EN RALENTI			CUMPLE	CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS HC2 EN CRUCERO				CUMPLE
CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS NO RALENTI			CUMPLE	CUMPLE CON LOS VALORES ESTIPULADOS POR LEY PARA LOS CICLOS NO CRUCERO				CUMPLE

<b>V. DIESEL</b>			
DA CUMPLIMIENTO A LA PRUEBA EN EL CICLO 1 DE ACUERDO A LOS VALORES QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE	DA CUMPLIMIENTO A LA PRUEBA EN EL CICLO 2 DE ACUERDO A LOS VALORES QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE
DA CUMPLIMIENTO A LA PRUEBA EN EL CICLO 3 DE ACUERDO A LOS VALORES QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE	DA CUMPLIMIENTO A LA PRUEBA EN EL CICLO 4 DE ACUERDO A LOS VALORES QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE
<b>DEFECTOS</b>			
NO PRESENTA DEFECTOS EN LA DILUCIÓN (GASOLINA)	CUMPLE	NO PRESENTA DEFECTOS DE VALIDACIÓN (MOTOR DIÉSEL)	CUMPLE
NO PRESENTA DEFECTOS EN LA POTENCIA	CUMPLE	NO PRESENTA DEFECTOS EN EL DÍÁMETRO	CUMPLE
<b>DEFECTOS INSPECCIÓN VISUAL Y SENSORIAL</b>			
OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA			
<b>INSPECCIÓN VISUAL Y SENSORIAL</b>			
10100 PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO			
10100 OTRAS PERDIDAS DE ACEITE			
<b>DEFECTOS INSPECCIÓN VISUAL V. ENSEÑANZA</b>			
OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA INSPECCIÓN VISUAL			
<b>SISTEMA DE CARROCERÍA Y PINTURA</b>			
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESPEJO RETROVISOR	CUMPLE	EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO	CUMPLE
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESPEJO RETROVISOR DERECHO	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LA LATONERÍA DEL VEHÍCULO	CUMPLE
CORRECTO ESTADO DE LA PINTURA DEL VEHÍCULO	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LA TAPICERÍA DEL VEHÍCULO	CUMPLE
CORRECTO ESTADO DE LA SILLETERÍA DEL VEHÍCULO	CUMPLE	EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO DE LOS DESCANSABRAZOS	CUMPLE
EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO DE LOS ANCLAJES DE SILLETERÍA	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DEL PISO	CUMPLE
EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO DE LOS ESTRIBOS	CUMPLE	EXISTENCIA, CORRECTO ESTADO Y CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD	CUMPLE
CORRECTO ESTADO DE LAS VENTANILLAS	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LAS MANIJAS DE VIDRIOS	CUMPLE
CORRECTO ESTADO Y FUNCIONALIDAD DE LAS PUERTAS	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LOS BOSTER DE PUERTAS	CUMPLE
CORRECTO ESTADO EN TAPICERÍA Y BISAGRAS	CUMPLE	CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO EN LAS TAPAS DE TANQUES	CUMPLE
CORRECTO ESTADO EN LOS BOMPERS	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LA CADENA CARDAN	CUMPLE
CORRECTO ESTADO DEL SOPORTE DE LA BATERÍA	CUMPLE	CORRECTO ESTADO DE LOS GUARDA POLVO	CUMPLE
CORRECTO ESTADO Y VISUALIZACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA EN LOS AVISOS DE EXPULSIÓN	CUMPLE	CORRECTO ESTADO Y FUNCIONALIDAD EN LOS MARTILLOS DE EXPULSIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA	CUMPLE
DISTINTIVOS VISIBLES Y CORRECTAMENTE INCORPORADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY	CUMPLE	DISTINTIVOS ESCOLARES VISIBLES Y CORRECTAMENTE INCORPORADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LEY	CUMPLE
EXISTENCIA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY PARA EL PORTA REPUESTO	CUMPLE	BUENA CONDICIÓN EN EL ASEO DEL AUTOMOTOR	CUMPLE
EXISTENCIA FUNCIONAL Y EN BUEN ESTADO DE ACUERDO A LO QUE ESTIPULA LA LEY	CUMPLE		
<b>DIRECCIÓN</b>			
EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO EN LOS TERMINALES	CUMPLE	EXISTENCIA Y CORRECTO ESTADO EN LOS BUJES	CUMPLE
CORRECTO ESTADO Y FUNCIONALIDAD EN EL JUEGO DE LA CAJA DE DIRECCIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA FUGAS EN EL SISTEMA DE ACEITE	CUMPLE
NO PRESENTA FUGAS EN LA VALVULINA	CUMPLE	NO PRESENTA FUGAS EN EL SISTEMA DEL HIDRÁULICO	CUMPLE
<b>MONITOR DE VELOCIDAD</b>			
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE VELOCIDAD	CUMPLE	CORRECTA FUNCIONALIDAD DE LA CHICHARRA	CUMPLE
CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN EL DISPLAY	CUMPLE		
<b>EQUIPO DE CARRETERA</b>			
EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DEL EXTINTOR	CUMPLE	EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DEL BOTIQUÍN	CUMPLE

EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DE LAS BANDEROLAS	CUMPLE	EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DE LOS TACOS	CUMPLE
EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DEL GATO	CUMPLE	EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DE LA HERRAMIENTA	CUMPLE
EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LEY DE LA LINTERNA	CUMPLE		

CAMARA		
¿EXISTENCIA Y PORTABILIDAD DE CAMARA DIGITAL?	CUMPLE	


RECOMENDACIONES		
RECOMENDACIONES PARA LA PROXIMA INSPECCION		

KILOMETRAJE		
KILOMETRAJE DEL VEHICULO AL MOMENTO DE LA INSPECCION		

Nota
Recuerde que las fallas Tipo B son fallas menores que no presentan rechazo.
Pero es recomendable en su proxima revision mecanica realizar mantenimiento, para el perfecto estado y funcionamiento del automotor.
Las fallas Tipo A son causales de rechazo, requieren revision y reparacion inmediata.

Fotos
 

RESULTADO	APROBADO	GENERADO	2024-07-13	VENCIMIENTO	2024-09-11
TECNICO QUE REALIZO LA INSPECCION		TECNOMECHANICA			



Ing. JAVIER CÁRDENAS FUENTES  
T.P. CN230-98087

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

FIRMA Y C.C. CONDUCTOR

REVISIÓN PREVENTIVA