

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0006249

Fecha Revisión


13/10/2021




PLACA:	WLQ121	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	94747	MODELO:	2015	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DDEJ577507	VIN:	KMJHG17PPFC065061	CHASIS:	KMJHG17PPFC065061
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado:	151767718	Fec.Exp:	10/02/2021	Fec.Ven:	10/02/2022	3420121000763	
Empresa :				MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA			
Propietario :				Fec.Exp:			
Conductor :				Fec.Ven:			
METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453				BOGOTA **			
METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453				BOGOTA **			
GILBERTO F. GUZMAN CC. 80504475				BOGOTA -			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL		TUBOS-MANGUERAS	
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrvisor Izquierdo	✓
Bajas	✓	Espantagos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Lateral y techo	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓
Placa	✓	Acetite de motor	✓	DIRECCION	
Reversa	✓	Valvula caja	✓	Cabrilla	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvula Transmision	✓	Juego Libre	✓
Direccional Derecha	✓	Liquido De Frenos	✓	Columna	✓
Parqueo	✓	Liquido Refrigerante	✓	Caja De Direccion	✓
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Brazo largo	✓
Tapicera	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓
Sillera	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION	
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Topes	✓
Gradas	✓	Radio	✓	Amortiguador Delantero	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓
Puerta	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Direccion	✓
Pasa Manos	✓	Cruceatas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓
Timbre	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Ventanas	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓
Martillos	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	FRENOS	
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓	Booster	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓
Rines Delanteros	✓	Retrvisor Interior	✓	Campanas	✓
		Retrvisor Derecho	✓	Discos	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto			Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
	5.87		4.51	4.67	7.56	5.12	4.32	5.9				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo	Unidad
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			30	%		
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N			30	%		
18	%		Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			30	%		
			Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N			30	%		
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N			30	%		
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		±10	Unidad		m/Km		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
		%	%	%	%	%	%	%	%	Resultado		%



Observaciones :



APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 13/12/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
APROBADO

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.