

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA



No B 0006255


Fecha Revisión

13/10/2021

PLACA: HFP477	CLASE: BUSETA	MARCA: JAC	LINEA: HK6750K
KILOMETRAJE: 58191	MODELO: 2010	CILINDRAJE: 3700	SILLAS: 27
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: 89225494	VIN: LJ166R5D8G2000038	CHASIS: LJ166R5D8G2000038
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases: SIN CERTIFICADO		MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Certificado:	Fec.Exp:	Fec.Ven:	3420121000768
Empresa:	METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Dirección:	BOGOTA **
Propietario:	COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105	Dirección:	BOGOTA -
Conductor:	JORGE CASTANEDA CC. 80398087	Dirección:	BOGOTA -

LUCE		INSPECCION SENSORIAL	
Alas	✓	Rines Traseros	✓
Bujas	✓	Espanagros y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acete de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR	
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓
Sillatería	✓	Ventilador	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radio	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN	✓
Puerta	✓	Crucesas	✓
Pasa Manos	✓	Uniones	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓
SISTEMA RODAMIENTO		IDENTIFICACION	
Llantas Delanteras	✓	Retrovisor Interior	✓
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Derecho	✓
Rines Delanteros	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2		Eje 3	
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	4.56	4.89	6.74	5.62	5.47	6.89	6.55
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	30
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	30
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	30
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	30
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad
		%		%		%	



Observaciones:


APROBADO
REVIEXPRESS
 ALFONSO MORENO
 NIT: 900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 13/12/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Signature]



Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.

Escaneado con CamScanner