



900094539-5  
Carrera 14 B n 119-95  
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		Documento		No
Fecha de la Prueba 2024-08-13		Nombre o Razon Social METRO JUNIORS SAS		Ciudad		Departamento
Direccion		Telefono		3. DATOS DEL VEHICULO		Linea SPRINTER 413
Placa SYT390	Pais COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Pais Colombia	Clase BUS	Marca MERCEDES BENZ	
Modelo 2004	Vencimiento SOAT 2025-01-28	Vencimiento RTM 2025-04-09	Kilometraje 496209	Combustible DIESEL	Empresa METRO JUNIORS	

7.Supension		Valor		Valor		Valor		Valor		Minimo		>=40		Unidad		%			
Delantera Izquierda		0		Delantera Derecha		0		Trasera Izquierda		0		Trasera Derecha		0					

8.Frenos		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Maximo		Unidad	
Eficacia Total Minimo Unidad		0		>=50		%		Eje 1 Izquierdo		0		N		Eje 1 Derecho		0		N	
								Eje 2 Izquierdo		0		N		Eje 2 Derecho		0		N	
								Eje 3 Izquierdo				N		Eje 3 Derecho				N	
								Eje 4 Izquierdo				N		Eje 4 Derecho				N	
								Eje 5 Izquierdo				N		Eje 5 Derecho				N	

9.Desviación Lateral		Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Maximo		10		Unidad		m/Km	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375							
Código		Descripción		Grupo		Tipo de Defecto	

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican u peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA		No Consecutivo : 204441	
Resultado: APROBADO			

NOMBRE DEL INSPECTOR: BRAYAN BELLO

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE EN FEBRERO 2025



La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.