

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00018446-2409
CENTROMOTOR AV. BOYACA
NIT 900274028-6
DIAG. 49 SUR No 60-54 Tel
2043778
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-09-23	Nombre o razón social: YESICA MEDINA VILLAMIL	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1033745154		
Dirección: CLL 69A N 17N 88 SUR	Telefono:	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: UFW065	Marca: NON PLUS ULTRA	Línea: 6150	Clase: BUSETA	Modelo: 2010	Cilindraje: 2953
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10027548091	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO VERDE	Empresa:	Conductor: NEIDER DUARTE



Emisiones Audibles			Intensidad e inclinación de luces bajas					Suma de la intensidad de todas las luces				
Ruido Escape	Valor	Máximo	Unidad	Baja Derecha	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo
	64	NA	dBA	Baja Izquierda								

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	6640	11478	N	Eje 1 Derecho	6080	10399	N	8,4	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	6280	10595	N	Eje 2 Derecho	6340	10889	N	0,9	30	%
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
9,2*	18	%	Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral											
Eje 1	5.8	Eje 2	1.9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	m/km	
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Deseñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Llanta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto		4.68		
		Izquierda	Derecha	
Eje 1		5.26	5.31	
		R1	R2	R1
Eje 2		4.62	5.23	5.03

MARCO ANTONIO PEÑUELA VELASQUE

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.