

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**



NO: 00010098-2409  
CDA ECOTEC SAS  
NIT 900364255-8  
CALLE 17 SUR N 28-27 Tel  
7275230  
BOGOTA D.C.

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2024-09-26	Nombre o razón social: PEDRO PABLO RODRIGUEZ	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 19148368					
Dirección: CLLE 29 S	Telefono: 3214204870	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: SMN475	Marca: KIA	Linea:	PREGIO	Clase: MICROBUS	Modelo: 2008	Cilindraje: 2957	Kilometraje: 307218
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 0003544378	Combustible: DISESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: PEDRO PABLO RODRIGUEZ		



Fecha 2024-09-26, Placa SMN475 Hora 18-41



Fecha 2024-09-26, Placa SMN475 Hora 18-42

Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE
G1 Piloto	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Terminales Bateria	CUMPLE
G1 Anclaje de bateria	CUMPLE
G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Cruceta	CUMPLE
G1 Linterna	CUMPLE
G1 Triangulos	CUMPLE
G1 Bandera	CUMPLE
G1 Tacos	CUMPLE
G1 Llanta de respuesto	CUMPLE
G1 Gato	CUMPLE
G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Extintor	CUMPLE
G1 Botiquin	CUMPLE
G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Colinería	CUMPLE
G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Terminales	CUMPLE
G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Basílidor	CUMPLE
G1 Pisos	CUMPLE
G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.14
Izquierda		Derecha
Eje 1	3.26	3.14
Eje 2	3.25	3.58

Camilo Andres Rodriguez Gomez

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.