

FORMULARIO No: 77573	PLACA AUTO TDS855	F. REVISION PREV. 30-sept-24	F. PROX. REVISION: 29-nov-24	EMPRESA AFILIADA MULTIDESTINOS JRB S.A.S.	ORDEN-MOVI 023
MARCA CITROEN	LINEA JUMPER FT40	MODELO 2012	CLASE MICROBUS	COLOR (es) BLANCO NEVADO	
TIPO SERVICIO PUBLICO	NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL	TARJETA OPERACION 316136	LICENCIA TRANSITO 10027835460	TIPO MOTOR DIESEL	Venci Rev. Tecn Oblig 30-nov-24

NOMBRE PROPIETARIO ROJAS TRISTANCHO EDIXON	NIT/CC PROPIETARIO 79664698	DIRECCION PROPIETARIO	TELEFONO PROPIETARIO
--	-----------------------------	-----------------------	----------------------

NOMBRE CONDUCTOR EDIXON ROJAS TRISTANCHO	CEDULA CONDUCTOR 79664698	VENC. LICENCIA CONDUCCION 29-nov-25
--	---------------------------	-------------------------------------

SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA MUNDIAL	ASEGURADORA C. CONTRACTUAL ESTADO	ASEGURADORA C. EXTRACONTRA ESTADO
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 05-dic-24	C. CONTRAC. VENCIMIENTO 07-abr-25	C. EXTRACONTRA VENCIMIENTO 07-abr-25

RESULTADOS ANALISIS DE GASES

Lim opacidad R 910/08: Nivel de opacidad % Aprobó R 910/08:
 Lim opacidad R 005: Aprobó R 005:

OBSERVACIONES:

SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD		SISTEMA DE: 6 DIRECCION		SISTEMA DE: 11 ALUMBRADO Y SEÑALIZACION		SISTEMA DE: 15 TAXIMETRO	
1	Retrovisores	38	Parabrisas Del y Trasero	84	Intensidad luces	129	Holguras elementos transmision
2	Botiquin	39	Polarizados y entintados	85	Pastas frenos	127	Inexistencia taximetro
3	Espejos laterales	40	Fisuras e impactos	86	Pastas estacionarias	128	Taximetro no visible
4	Espejo puerta trasera	41	Ventanas laterales	87	Exploradoras traseras		
5	Extintor	42	Salidas de Emergencia	88	Colores diferentes		
6	Gato hidraulico	43	Alineación	89	Luces reflectivas		
7	Herramientas	44	Axiales	90	Pastas reversa		
8	Linterna	45	Brazo corto	91	Comandos luces		
9	Martillo rompe vidrios-palanca	46	Guardapolvos direccion	92	Luces bajas		
10	Soporte repuesto			93	Luces Altas		
11	Tacos			94	Luces estribos		
12	Triángulos			95	Direccionales		
13	Dispositivo de velocidad			96	Estacionarias		
14	Chaleco			97	Exploradoras delanteras		
SISTEMA DE: 2 ALISTAMIENTO Y OTROS		SISTEMA DE: 7 PRESENTACION INTERIOR		SISTEMA DE: 9 FUGAS		SISTEMA DE: 10 SUSPENSION	
15	Bomper trasero	47	Asideros y portaequipajes	58	Combustible	67	Guardapolvos rotulas
16	Numeros de movil	48	Cinturones de seguridad	59	Aire (mangueras y valvulas)	68	Tirantes o brazos
17	Cauchos puertas	49	Silletería	60	Fugas aceite motor	69	Amortiguadores delanteros
18	Laternia	50	Sillas discapacitados	61	Bateria	70	Amortiguadores traseros
19	Pintura general	51	Tapiceria	62	Cableado electrico en mal estado	71	Soportes sapos
20	Bomper delantero	52	forros	63	Radiador (fugas)	72	Fugas amortiguadores
21	Logotipos de la empresa	53	Aseo	64	Guaya capo	73	Tijera inferior
22	PBX Como conduzco?	54	Estribos	65	Soportes	74	Tijera superior
23	Calcomanias Salida Emergencia	55	Puertas	66	Filtros de aire	75	Terminales
24	Aristas cortantes	56	Pisos (lisos o rotos)			76	Splinderes
25	Placas laterales y de techo	57	Timbre	SISTEMA DE: 8 MOTOR		SISTEMA DE: 12 EMISIONES CONTAMINANTES	
26	Tapa aceite y tapa combustible			100	Internas	104	Resonador
27	Chapas y manijas			101	Cocuyos delanteros	105	Nivel de opacidad %
SISTEMA DE: 3 FRENOS				102	Cocuyos traseros	106	CO %
28	Liquido frenos			103	Luz placa	107	Exosto
29	Booster			SISTEMA DE: 13 RINES Y LLANTAS			
30	Tubos mangueras			108	Bandas laterales		
31	Guayas Fundas Varillas			109	Fisuras		
32	Pedal			110	Banda de rodamiento		
33	Bomba principal			111	Regrabadas		
34	Freno mano			112	Delanteras		
SISTEMA DE: 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO				113	Traseras		
35	Pito			114	Repuesto		
SISTEMA DE: 5 VIDRIOS				115	Rines		
36	Interruptores elevavidrios			116	Guardapolvos ejes		
37	Vidrios que distorsionan camp			117	Pernos y esparragos		



RESULTADO REVISION PREV.
CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

C.D.A. 37 S.A.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
NIT: 900.165.471-9
TEL: 2374176-2374177
CALLE 12 A No. 35-61

ELABORO
GUSTAVO HERNANDEZ

lunes, 30 de septiembre de 2024

Página 1 de 1