

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #019704

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2024-10-28	NOMBRE: FARFAN SEGURA JOSE FELICIANO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 79993611
DIRECCIÓN: CLL 49D #5P-26	CORREO ELECTRÓNICO: joselito.1979@hotmail.es	TELÉFONO: 3103314757

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: TTQ520	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Público
MARCA: RENAULT	LÍNEA: NUEVO MASTER MINIBUS	CLASE: MICROBUS	COLOR: BLANCO GLACIAL
TIPO DE CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE 2299	KILOMETRAJE 292151
LICENCIA DE TRANSITO: 10018038358	MODELO: 2014	FECHA DE MATRICULA: 2014-04-30	NÚMERO DE PASAJEROS 18
VIN O CHASIS 93YMAF4CEEJ884529	NÚMERO MOTOR M9TC678C008624	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2025-09-12	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	5,90	EJE 1				
		INCLINACIÓN:	3,10	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	29,4	4775	7386	3927	7406	17,7
		INCLINACIÓN:	1,30	EJE 2				
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	13,8	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	33,6	4141	6827	4162	5954	17,7
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:		EJE 3				
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:		FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		82,7		EJE 4				
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)								
DI	DD	TI	TD	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
61,0	64,0	46,0	46,0	EJE 5				
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)								
DELANTERA:	4,00	TRASERA:	9,00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
FRENOS AUXILIARES (SI APLICA)								
IZQUIERDA		DERECHA		EFICACIA AUXILIAR	29,5	EFICACIA TOTAL		61,6
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO					
4180	14214	3976	13361					

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T		VEHÍCULOS CICLO DIESEL			
RALENTÍ	CO	RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
	CO2		2500	0,10	0,07
CRUCERO	O2		2500	0,09	
	HC		2500	0,06	
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL	NORMA	3,5
TEMPERATURA DE PRUEBA					
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	CONDICIONES AMBIENTALES	23,2	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUMEDAD RELAT.		39,3	%	430

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD	EJE 1	2,52	3,36	mm
EJE 2	46,0	46,0	psi	EJE 2	2,54	3,36	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			2,57
			psi				

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #019704

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	KAREN MUÑOZ PARRA	LUCES	KAREN MUÑOZ PARRA
VISUAL	ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ	GASES	KAREN MUÑOZ PARRA
RUIDOS	KAREN MUÑOZ PARRA	FAS	ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

-----FIN DEL INFORME-----