

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0006568



CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8998290 Cel. 3132366795

Fecha Revisión

11/11/2021

PLACA: SPO058	CLASE: MICROBUS	MARCA: HYUNDAI	LINEA: HD 65
KILOMETRAJE: 523410	MODELO: 2005	CILINDRAJE: 3907	MILLAS: 19
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4DB4226420	VIN: KMFGA17BP5C004201	COLOR: BLANCO VERDE
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		CHASIS: KMFGA17BP5C004201	
Certificado: 152524404	Fec.Exp: 26/03/2021	Fec.Ven: 26/03/2022	Poliza BOAT: CIA. MUNDIAL DE SEGUROS
Empresa: NATURAL TOURS SAS NIT. 900530033	Fec.Exp: 27/03/2021 Fec.Ven: 26/03/2022		
Propietario: GARCIA PENAGOS ARNOLDO CC. 19473209	Dirección: BOGOTA **		
Conductor: JOSE MELQUISEDEC CANELO PUERTO CC. 79671876	Dirección: BOGOTA **		

INSPECCION SENSORIAL

LUCES	Rines Trasmis	Retrovisor Izquierdo	Tubos-Mangueras
Alta	Esparpagas y Tuercas	Placa Delantera	Pastillas-Bandas
Bajas	Llanta de repuesto	Placa Trasera	Excessiva
Medios Delanteras	FUGAS	Placa Laterales y techo	Pedal Antideslizante
Medios Trasmis	Sistema de dirección	Emblemas	SISTEMA ESCAPE
Freno	Acabte de motor	DIRECCION	Union Anillos
Placa	Valvulina caja	Cabrilla	Union Tubo
Reveros	Valvulina Transmisión	Juego Libre	Catalizador
Devolucional Izquierdo	Líquido De Frenos	Columna	Silenciador
Devolucional Derecha	Líquido Refrigerante	Caja De Dirección	SISTEMA ELECTRICO
Pantiquero	Combustible	Terminales	Interruptor Electrico
Indema	Aire	Axiales	Correas
Gratiles	Sistema de Escape	Brazo corto	Batería
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR	Brazo largo	Cableado
Limpes Parabriscos	Tapa De Aceite	Pitman	Interruptor Central
Tapicaria	Varilla Medida Aceite	Biela	Arranque
Tapa Motor	Nivel De Aceite	SUSPENSION	Pito Ciudad
Calentador	Ventilador	Topes	Tacometro
Cinturones de seguridad	Radiador	Amortiguador Delantero	Man Presion Aire
Gratiles	Filtro Combustible	Amortiguador Trasero	Man Combustible
Pantales	Correas-Mangueras	Soportes/Sapos	Amperimetro
Tapa Combustible	CARDAN	Brazo Compensador De Dirección	Pres.Lubrimotor
Puerta	Crucetas	Tijera Inferior Y Superior	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
Peso Maños	Uniones	Splinderes	Extintor
Tentore	Cadena o soportes de desprendimiento	Barra Estabilizadora	Botiquin
Válvulas	TRANSMISION	Muelles, Espirales Y Cauchos	Triángulos -Conos
Parabriscos Posterior	Embragues	Rotulas	Linterna
Ventanalles	Caja De Velocidades	Terminales	Llaves Rueda Gato
Salida De Emergencia	ESTADO CARROCERIA	Holguras	Tacos (Curles)
Escritillas	Pintura General	Chasis	Herramientas
Martillos	Chapas Puertas	Pasadores	Manguera Aire
Dispositivo de velocidad	Parachoques	FRENOS	
SISTEMA RODAMIENTO	Capot	Booster	
Llantas Delanteras	IDENTIFICACION	Freno De Mano / seguridad	
Llantas Trasmis	Retrovisor Interior	Campanas	
Rines Delanteras	Retrovisor Derecho	Discos	

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1		Eje 2				Eje 3			
				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto				3.87	3.75	2.45	2.09	3.78	3.14				
Elasticidad Total			Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			80	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%
					Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%
Elasticidad Acabillar			Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
			18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
					Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		±10	
Temp. °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor
			%		%		%		%		%		Norma
													Unidad



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 11/01/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA



CDA
Tecno Sabana
Responsable
NIT: 900.915.363-0
APROBADO
Allonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.