

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000441-2503



CDA BOGOTÁ SEDE NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel 3134656970
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	GUILBER RIASCOS			Documento de identidad:	CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>)	No. 12201409
2025-03-19							
Dirección:	CR1A 35 42 CHIA	Telefono:	3113427160		Ciudad:	BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
Placa:	Marca:	Línea:	DATOS DEL VEHICULO				
SPT204	KIA	GRAND PREGIO	Clase:	MICROBUS	Modelo:	2011	Cilindraje: 2957 Kilometraje: 506424
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:			Conductor: GUILBER RIASCOS
PUBLICO	10030005994	DIESEL	BLANCO				



Fecha 2025-03-19, Placa SPT204 Hora 10-08



Fecha 2025-03-19, Placa SPT204 Hora 10-12

Suspensión (Si aplica)														
Delantera Izquierda	Valor 41	Delantera Derecha	Valor 43	Trasera Izquierda	Valor 63	Trasera Derecha	Valor 63	Mínimo 40	Unidad %					
Eficacia Total	Mínimo 50,8	Unidad % 50		Fuerza 2748	Peso 6563	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2856	Peso 5906	Unidad N	Desequilibrio 3,8	Máximo 30	Unidad %	
Eficacia Auxiliar	Mínimo 21,1	Unidad % 18		Eje 2 Izquierdo	3383	N	Eje 2 Derecho	2809	5189	N	22,9*	30	%	
				Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho							
				Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho							
				Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral														
Eje 1	-1,8	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)	

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rótulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Ancaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminalles	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	9,63	9,56
Eje 2	9,46	8,59