

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Nº: 00000586-2504

CDA BOGOTÁ SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel
3143968942
BOGOTÁ

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-04-21	Nombre o razón social: CASTELLANOS VILLAMIL CARLOS ARTURO			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 4267794	
Dirección: CLL 175 #63 21	Telefono: 3142141493	Cludad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO						
Placa: SZZ896	Marca: IVECO	Línea: POWER DAILY A38.13	Clase: MICROBUS	Modelo: 2012	Cilindrada: 2798	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10003955229	Combustible: DISEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: CASTELLANOS VILLAMIL CARLOS ARTURO	



Fecha 2025-04-21, Placa SZZ896 Hora 13:10



Fecha 2025-04-21, Placa SZZ896 Hora 13:12

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 69	Delantera Derecha	Valor 67	Trasera Izquierda	Valor 59	Trasera Derecha	Valor 60	Mínimo 40	Máximo 30	Unidad %
Frenos										
Eficacia Total	Mínimo 56,7	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2617	Peso 4405	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2341	Peso 4316	Unidad 10,5 %
			Eje 2 Izquierdo	1984	3227	N	Eje 2 Derecho	1672	3218	N 15,7 %
Desviación Lateral										
Eje 1	4,4	Eje 2	3,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10			
Inspección Sensorial										

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillín	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Sportores	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Rostores o Balloetas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal Bafona	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Bolíquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7,59	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	8,59	8,53
Eje 2	8,64	8,72