

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

020

No B 0006904




Fecha Revisión

10/12/2021

PLACA:	SPO801	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	HD 72
KILOMETRAJE:	391181	MODELO:	2006	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	28
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DB5268771	VIN:	****	COLOR:	BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado: 151832632 Fec.Exp: 13/02/2021 Fec.Ven: 13/02/2022				MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA			
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453				Dirección: BOGOTA **			
Propietario: ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CC. 79432634				Dirección: BOGOTA *			
Conductor: FRANCISCO A. CORTES CC. 80415573				Dirección: BOGOTA -			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Alfás	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparpagos y Tueras	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acete de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Patqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Sifonera	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Cruetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Marillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Dirección	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Dirección	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Amilos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda ,Gato	✓
		Tacos (Cuñes)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
Rueda De Repuesto				7.12	4.32	4.98	4.56	5.89	4.18	3.89					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza				Peso	Unidad	Fuerza				Peso	Unidad
	50	%		Eje 1 Izquierdo				N		Eje 1 Derecho				N	
				Eje 2 Izquierdo				N		Eje 2 Derecho				N	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo				N		Eje 3 Derecho				N	
	18	%		Eje 4 Izquierdo				N		Eje 4 Derecho				N	
				Eje 5 Izquierdo				N		Eje 5 Derecho				N	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad							m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Valor	Norma	Unidad	
		%		%		%		%		%		Resultado		%	



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 10/02/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
APROBADO

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.