

REVISION PREVENTIVA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2025-05-05	CONSECUTIVO:	23-15055	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	IVAN ROMERO	C.C.	80089026	TLY604
DIRECCION:	CL. 163 NO. 8 F-40	TEL:	4853222	
MARCA:	Renault	MODELO:	2014	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2026-03-05	
SOAT:	2026-02-18	TARJETA DE PROPIEDAD:	10031384053	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2026-02-28	TARJETA DE OPERACION:	2026-10-07	Transporte especiales ingeniería y turismo sas

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
ESPEJOS FUNCIONALES	6.1 Revisión exterior	X	
CADENA CARDAN	6.8 Motor y transmisión	X	
CAJA DE VELOCIDADES	6.8 Motor y transmisión	X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS		X	
FUGAS GENERAL	6.12 Motor	X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS		X	
TEMPLETE		X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X	
TACOS		X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	6.12 Motor	X	
PLACAS		X	
REPUESTO		X	
TAPA	6.12 Motor	X	
TRIANGULOS		X	
FUGA HIDRAULICA		X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA		X	
LIMPIABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
INTERRUPTOR CENTRAL		X	
EMISIONES DE HUMO	6.12 Motor	X	
INTERNA		X	
BARRA		X	
FRENOS		X	
EMBRAGUE	6.8 Motor y transmisión	X	
JUEGO LIBRE		X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X	
SUPERIORES		X	
TACOMETRO / PRESION AIRE		X	
EJE TRASERO	6.8 Motor y transmisión	X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
REVERSA		X	
VOLANTE		X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	6.1 Revisión exterior	X	
CRUCETA		X	
PASTILLAS BANDAS		X	
FRENO EMERGENCIA		X	
PARQUEO		X	
BOOSTER		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS		X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	6.8 Motor y transmisión	X	
PERNOS O TUERCAS		X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO		X	
ALARMAS		X	
CHASIS		X	
PARABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
TUBOS MANGUERAS		X	
CAMPANA		X	
CABLEADO ELECTRICO		X	
BAJO	6.8 Motor y transmisión	X	
GATO		X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS		X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO		X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD		X	
DIRECCIONAL		X	
INTERNAS		X	
ALTAS		X	
AMORTIGUADORES		X	
TAPICERIA		X	
DISCOS		X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
COLUMNAS		X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	

MARTILLOS DE FRAGMENTACION	6.1 Revisión exterior	X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO		X	
LINTERNA		X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES		X	
JUEGO AXIAL RUEDAS		X	
AMPERIMETRO		X	
ESTADO PISOS		X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	6.1 Revisión exterior	X	
BOTIQUIN		X	
HERRAMIENTAS		X	
BATERIA		X	
CAJA SOPORTE		X	
EFICACIA		X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		X	
COMBUSTIBLE	6.12 Motor	X	
CALCOMANIA DE PRECIOS		X	
TIMBRES		X	
EXTINTOR		X	
CORREAS MANGUERAS	6.12 Motor	X	
FUGAS		X	
PITOS		X	
ARBOL DE TRANSMISION	6.8 Motor y transmisión	X	
PUERTAS		X	
SOPORTES	6.12 Motor	X	
AMPERIMETRO		X	
NUMERO DE ORDEN		X	
TERMINALES		X	
PASAMANOS		X	
LLANTAS		X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION		X	
GRADAS		X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS		X	
VENTANILLAS	6.1 Revisión exterior	X	
LUZ GRADAS		X	
FUGAS	6.8 Motor y transmisión	X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS		X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X	
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	
BAJAS		X	
FILTRO	6.12 Motor	X	
ESPLINDER		X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO		X	
SILLETERIA		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

[Handwritten signature]

APROBADO

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Carlos Rivera Rivera [Sistema rodamiento], Carlos Rivera Rivera [Presentación y Carrocería], Carlos Rivera Rivera [Sistema Eléctrico], Carlos Rivera Rivera [Suspensión], Carlos Rivera Rivera [Equipo de prevención y seguridad], Carlos Rivera Rivera [Frenos], Carlos Rivera Rivera [Dirección], Carlos Rivera Rivera [Transmisión], Carlos Rivera Rivera [Vidrios], Carlos Rivera Rivera [Foto delantera], Carlos Rivera Rivera [Motor], Carlos Rivera Rivera [Frenos y Peso], Carlos Rivera Rivera [Señalización e identificación], Carlos Rivera Rivera [Luces], Carlos Rivera Rivera [Foto trasera].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES