

## INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00023148



**CDA TECNOSABANA SAS**  
KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14  
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

04/07/2025

PLACA:	SKK898	CLASE:	BUS	MARCA:	VOLKSWAGEN	LINEA:	MT 4000TI
KILOMETRAJE:	548.965	MODELO:	2003	CILINDRAJE:	4300	SILLAS:	28
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	4084171	VIN:	9BWFD52R63R27006	CHASIS:	9BWFD52R63R27006
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT:	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS				
Certificado: 179862814	Fec.Exp.: 28/02/2025	Fec.Ven.: 28/02/2026	150800611603100	Fec.Exp.: 03/03/2025	Fec.Ven.: 02/03/2026		
Empresa:	LOTTUS EXPRESS S. A. S NIT. 830135951	Dirección:	BOGOTA				
Propietario:	ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CC. 79432634	Dirección:	BOGOTA				
Conductor:	CAMILO QUIROGA CC. 80135104	Dirección:	BOGOTA				

INSPECCIÓN SENSORIAL								
<b>LUCES</b>		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓	
Altas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓	
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓	
Medias Delanteras	✓	<b>FUGAS</b>				Pedal Antideslizante	✓	
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	<b>SISTEMA ESCAPE</b>		
Freno	✓	Aceite de motor	✓	Cabrillo	✓	Union Anillos	✓	
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Juego Libre	✓	Union Tubo	✓	
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Columna	✓	Catalizador	✓	
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Caja De Dirección	✓	Silenciador	✓	
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Terminales	✓	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>		
Parqueo	✓	Combustible	✓	Axiales	✓	Interruptor Electrico	✓	
Interna	✓	Aire	✓	Brazo corto	✓	Correas	✓	
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo largo	✓	Batería	✓	
<b>HABITACULO DE PASAJEROS</b>								
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Cableado	✓	
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	<b>SUSPENSION</b>				
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	Topes	✓	Interruptor Central	✓	
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Arranque	✓	
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Trasero	✓	Pito Ciudad	✓	
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Soportes/Sapos	✓	Tacometro	✓	
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Brazo Compensador De Dirección	✓	Man Presion Aire	✓	
Tapa Combustible	✓	<b>CARDAN</b>				Man Combustible	✓	
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	Amperimetro	✓	
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓	Pres.Lubrimotor	✓	
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	<b>EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA</b>		
Vidrios	✓	<b>TRANSMISION</b>				Extintor	✓	
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Botiquin	✓	
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Rotulas	✓	Triangulos -Conos	✓	
Salida De Emergencia	✓	Pintura General	✓	Terminales	✓	Linterna	✓	
Escotillas	✓	Chapas Puertas	✓	Holguras	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓	
Martillos	✓	Parachoque	✓	Chasis	✓	Tacos (Cuñas)	✓	
Dispositivo de velocidad	✓	Capot	✓	Pasadores	✓	Herramientas	✓	
<b>SISTEMA RODAMIENTO</b>								
Llantas Delanteras	✓	<b>IDENTIFICACION</b>				Manguera Aire	✓	
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	<b>FRENOS</b>				
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Booster	✓			
				Eje 1	Eje 2	Eje 3		
<b>LABRADO RUEDAS ( mm )</b>			Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
Rueda de Repuesto	6.0	5.0	5.0	3.0	4.0	6.0	6.0	

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	N	N	30	%	
Eficacia Auxiliar	18	%	Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	N	N	30	%	
			Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	N	N	30	%	

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad
		%	%	%	%	%	Resultado
							Valor
							Norma
							Unidad



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
<b>APROBADO</b>
Vigencia: 04/09/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
CAMILO QUIROGA CC. 80135104

RESPONSABLE
<b>APROBADO</b>
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.