

REVISION PREVENTIVA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2025-07-07	CONSECUTIVO:	23-15154	PLACA:	
NOMBRE DEL SOCIO:	CRISTIAN CAMILO ROJAS TORRES	C.C.	80675412		
DIRECCIÓN:	DIAG 182 20 T1	TEL:	1000000	TTY875	
MARCA:	Kia	MODELO:	2013		
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2024-11-20		
SOAT	2025-12-19	TARJETA DE PROPIEDAD:	10018975528	EMPRESA:	
SEGURO CONTRACTUAL:	2026-05-03	TARJETA DE OPERACIÓN:	2026-12-18	LOTTUS EXPRESS S.A.S	

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Mal
DIRECCIONAL		X	
TAPA DE DEPÓSITO DE LÍQUIDO DE FRENO	6.8 Motor y transmisión	X	
CADENA CARDAN		X	
FLUGA HIDRÁULICA	6.12 Motor	X	
EMISIONES DE HUMO	6.1 Revisión exterior	X	
SALIDAS DE EMERGENCIA		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS	6.12 Motor	X	
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN		X	
PERNOS O TUERCAS		X	
ESPLINDER		X	
FRENO EMERGENCIA		X	
TACOS		X	
LUZ GRADAS	6.8 Motor y transmisión	X	
BAJO		X	
FRENOS		X	
BOOSTER		X	
LINTERNA		X	
CAMPANA		X	
JUEGO LIBRE		X	
ALARMAS	6.8 Motor y transmisión	X	
SOPORTES DE SEGURIDAD		X	
TIMBRES		X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	6.8 Motor y transmisión	X	
CAJA DE VELOCIDADES		X	
TEMPLETE		X	
DISCOS		X	
ANTI DESLIZANTES DE PETALES	6.12 Motor	X	
SOPORTES		X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO		X	
SUPERIORES		X	
GATO		X	
REVERSA	6.1 Revisión exterior	X	
VENTANILLAS		X	
HERRAMIENTAS		X	
INTERNAS		X	
AMPERIMETRO	6.12 Motor	X	
CORREAS MANGUERAS	6.1 Revisión exterior	X	
LIMPIABRISAS	6.8 Motor y transmisión	X	
ARBOL DE TRANSMISION	6.1 Revisión exterior	X	
PARABRISAS		X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS		X	
NÚMERO DE ORDEN		X	
GRADAS		X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	6.1 Revisión exterior	X	
ESPEJOS FUNCIONALES		X	
PLACAS	6.1 Revisión exterior	X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	6.8 Motor y transmisión	X	
EMBRAGUE		X	
PUERTAS		X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X	
BAJAS		X	
SILLETERIA		X	
CRUCETA		X	
PINTURA GENERAL Y ATONERIA		X	

AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
LLANTAS		X	
ALTAS		X	
ARRANQUE		X	
PASAMANOS		X	
BARRA		X	
INTERNA		X	
PARQUEO		X	
TAPICERIA		X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION		X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO		X	
BOTIQUIN		X	
JUEGO AXIAL RUEDAS		X	
PITOS		X	
EJE TRASERO	6.8 Motor y transmisión	X	
AMPERIMETRO		X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X	
TRIANGULOS		X	
INTERRUPTOR CENTRAL		X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS		X	
FUGAS		X	
FUGAS GENERAL	6.12 Motor	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE		X	
ESTADO PISOS		X	
CABLEADO ELECTRICO		X	
SEGURDS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	6.1 Revisión exterior	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD		X	
CHASIS		X	
TUBOS MANGUERAS		X	
FILTRO	6.12 Motor	X	
COMBUSTIBLE	6.12 Motor	X	
CAJA SOPORTE		X	
EFICACIA		X	
REPUESTO		X	
PITMAN		X	
VOLANTE		X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO		X	
CALCOMANIA DE PRECIOS		X	
PASTILLAS BANDAS		X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X	
AMORTIGUADORES		X	
EXTINTOR		X	
TERMINALES		X	
BATERIA		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X

NO

tmp_frenos__desequilibrio_aje_1 => 0.34 tmp_frenos__desequilibrio_aje_2 => 20.5 tmp_frenos__eficacia_auxiliar => 31.3 tmp_frenos__eficacia_total => 71.4

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2025-07-07 TTY875 10:51



2025-07-07 TTY875 10:50

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

[Signature] APROBADO

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Luis Eduardo Rojas Garzon [Sistema Eléctrico], Luis Eduardo Rojas Garzon [Frenos y Peso], Luis Eduardo Rojas Garzon [Equipo de prevención y seguridad], Luis Eduardo Rojas Garzon [Foto trasera], Luis Eduardo Rojas Garzon [Vidrios], Luis Eduardo Rojas Garzon [Suspensión], Luis Eduardo Rojas Garzon [Luces], Luis Eduardo Rojas Garzon [Presentación y Campoerta], Luis Eduardo Rojas Garzon [Foto delantera], Luis Eduardo Rojas Garzon [Motor], Luis Eduardo Rojas Garzon [Frenos], Luis Eduardo Rojas Garzon [Transmisión], Luis Eduardo Rojas Garzon [Dirección], Luis Eduardo Rojas Garzon [Señalización e identificación], Luis Eduardo Rojas Garzon [Sistema rodamiento].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**