

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001061-2508



CDA BOGOTÁ SEDE NORTE 170 TOBERIN NIT 9016353349 CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel 3143968942 BOGOTÁ

## FECHA

Fecha de prueba:  
2025-08-19

Nombre o razón social:

OSORIO MOLINA JORGE ARTURO

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 74150648

Dirección:

CLL 131C #136 82

Teléfono:

3202760506

Cludad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:  
WGI783

Marca:  
JINBEI

Línea:

SY6548J1S3BH

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2015

Cilindrada:

2498

Kilometraje:

174723

Servicio:  
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:  
10032899943

Combustible:  
DIESEL

Color:  
BLANCO

Empresa:

Conductor:  
OSORIO MOLINA JORGE ARTURO



Fecha 2025-08-19, Placa WGI783 Hora 10:29

Fecha 2025-08-19, Placa WGI783 Hora 10:29

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	80		69		75		65	40	%

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Mínimo	Unidad
52,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	2905	N	Eje 1 Derecho	2441	N	16	30 %
			Eje 2 Izquierdo	3551	N	Eje 2 Derecho	2984	N	16	30 %

## Eficacia Auxiliar

8,6\*

18

%

Eje 3 Izquierdo

Eje 4 Izquierdo

Eje 5 Izquierdo

Eje 1 Derecho

Eje 2 Derecho

Eje 3 Derecho

Eje 4 Derecho

Eje 5 Derecho

## Desviación Lateral

Eje 1	-7,4	Eje 2	-12,7*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

## ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Soportes o Ejes	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Llanta parabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Dirección asistida	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de paro	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal de Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respaldo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonera y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO PROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B  
Desviación Lateral ( Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km]. ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,16	2,96
Eje 2	3,24	3,16