

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA



No B 0007130

Fecha Revisión

13/01/2022

PLACA:	SKK898	CLASE:	BUS	MARCA:	VOLKSWAGEN	LÍNEA:	MT 4000TI
KILOMETRAJE:	510071	MODELO:	2003	CILINDRAGE:	4300	SILLAS:	28 COLOR: BLANCO
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	4084171	VIN:	9BWFD52R63R27006	CHASIS:	9BWFD52R63R27006
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado:	152296810	Fec.Exp:	10/03/2021	Fec.Ven:	10/03/2022	3420121001296	Fec.Exp: 10/03/2021 Fec.Ven: 09/03/2022
Empresa :	LOTTUS EXPRESS S. A. S NIT. 830135951	Dirección:				BOGOTA *****	
Propietario :	ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CC. 79432634	Dirección:				BOGOTA *	
Conductor :	CAMILO HERNANDO AREVALO CC. 79943054	Dirección:				BOGOTA *	

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	Rines Traseros ✓
Altas ✓	Esparagos y Tuercas ✓
Bajas ✓	Llanta del repuesto ✓
Medias Delanteras ✓	FUGAS
Medias Traseras ✓	Sistema de dirección ✓
Freno ✓	Aceite de motor ✓
Placa ✓	Valvulina caja ✓
Reversa ✓	Valvulina Transmisión ✓
Direccional Izquierda ✓	Líquido De Frenos ✓
Direccional Derecha ✓	Líquido Refrigerante ✓
Parqueo ✓	Combustible ✓
Intema ✓	Aire ✓
Gradas ✓	Sistema de Escape ✓
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR
Limpia Parabrisas ✓	Tapa De Aceite ✓
Tapiceria ✓	Vanilla Medida Aceite ✓
Tapa Motor ✓	Nivel De Aceite ✓
Silletería ✓	Ventilador ✓
Cinturones de seguridad ✓	Radiador ✓
Gradas ✓	Filtro Combustible ✓
Pedales ✓	Correas-Mangueras ✓
Tapa Combustible ✓	CARDAN
Puerta ✓	Crucetas ✓
Pasa Manos ✓	Uniones ✓
Timbre ✓	Cadena o soportes de desprendimiento ✓
Vidrios ✓	TRANSMISION
Parabrisas Posterior ✓	Embragues ✓
Ventanillas ✓	Caja De Velocidades ✓
Salida De Emergencia ✓	ESTADO CARROCERIA
Escotillas ✓	Pintura General ✓
Martillos ✓	Chapas Puertas ✓
Dispositivo de velocidad ✓	Parachoque ✓
SISTEMA RODAMIENTO	Capot ✓
Llantas Delanteras ✓	IDENTIFICACION
Llantas Traseras ✓	Retrovisor Interior ✓
Rines Delanteros ✓	Retrovisor Derecho ✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1	Eje 2			Eje 3			
Rueda De Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N		Eje 1 Derecho	N	30 %
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N		Eje 2 Derecho	N	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N		Eje 3 Derecho	N	30 %
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N		Eje 4 Derecho	N	30 %
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N		Eje 5 Derecho	N	30 %

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	±10	Unidad
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado		%



APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 13/03/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
<i>Ricardo Henriquez</i> 29194304

RESPONSABLE
CDA TECNO SABANA
Alfonso Ospina Montoya - V.E.C.
APROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.